

受變電設備의

에너지節減 對策

受變電設備의 에너지절감 대책으로서는 變壓器의 高効率運轉 力率의 개선, 配電方式의 재검토 등을 생각할 수 있으나 본고(本稿)에서는 變壓器의 특성이나 에너지절감 효과를 기대할 수 있는 變壓器의 효율적인 운전방법, 그리고 역률개선을 위한 기본적인 생각에 대하여 기술하겠다.

1. 變壓器에 있어서의 에너지절감에 대한 고료

受變電設備의 에너지절감 대책을 실시하는 경우에 유효한 방법은 變壓器의 효율적인 운전을 기하는 것이다.

變壓器는 다른 전기기기에 비하면 效率이 높은 기계이며 그 운용에 의한 대폭적인 效率의 향상은 기대할 수 없다.

그러나 가령 아주 적은 效率의 향상이라 할지라도 장기간의 連續運轉의 지속에 의하여 에너지절감 효과는 큰 것이 되는 것이다.

1-1 變壓器의 損失과 效率

變壓器의 損失은 鐵損과 銅損의 둘로 大別 되어진다. 鐵損은 1次卷線의 勵磁에 의하여 생기는 無負荷損이며 負荷의 증감에 관계없이 언제나 一定하다. 한편 銅損은 1次·2次卷線의 抵抗損의 합이며 負荷電流의 2乘에 비례하며 負荷損이라고도 한다. 이와 같은 損失은 出力으로서는 有効하게 利用되지 않고 내부에서 熱로 變換되어 버려 허비되는

電力으로 소비되어진다. 變壓器의 效率은 이 損失과 出力으로부터 다음 식에 의하여 計算되어진다.

$$\text{效率} = \frac{\text{出力}(W)}{\text{出力}(W) + \text{無負荷損}(W) + \text{負荷損}(W)} \times 100(\%) \dots\dots\dots(1)$$

標準的인 效率은 定格2次電壓, 定格周波數, 定格負荷, 力率 100%에 있어서의 損失을 결정하여 산출한 값으로 표시 되어지며 이것을 規約效率이라고 한다. 變壓器는 負荷의 容量 및 力率이 변화하면 變壓器의 效率도 變化한다.


1-2 變壓器의 효율에 영향되는 要因

(1) 負荷容量과의 관계

變壓器의 定格容量을 P(kVA), 負荷率을 x, 負荷의 力率을 Cosθ라고 하면 負荷의 有効分은 x·P Cosθ가 된다. 無負荷損 W_i는 變壓器가 勵磁되고 있으면 負荷의 크기에 관계없이 언제나 發生하고 있다. 한편 定格電流時의 負荷損을 W_c라 하면 다른 負荷電流에서는 x의 2乘에 비례하여 x²·W_c가 됨으로 效率 η는

$$\eta = \frac{xP \cos \theta}{xP \cos \theta + W_i + x^2 W_c} \times 100 = \frac{P \cos \theta}{P \cos \theta + \frac{W_i}{x} + xW_c} \times 100(\%) \dots\dots\dots(2)$$

로 표시된다. 이와 같이 變壓器의 效率은 負荷의




〈그림-1〉 負荷容量과 効率損失의 關係

크기에 따라 變化하며, $(W_i/x + xW_c)$ 가 最少가 되는 조건 즉 $x = W_i/W_c$ 때 効率は 最大 効率が 된다. 다시 말하면 一定한 電壓 및 負荷力率下에서 最大 効率が 되는 것은 無負荷損과 負荷損이 같아지는 負荷容量 때이다. 이 關係를 그림-1에 표시한다.

한편 제작되고 있는 變壓器가 최대 効率が 되는 負荷容量은 일반적으로 定格容量의 50~60% 負荷가 될 때이다. 따라서 常時, 運轉 負荷가 變壓器容量의 約65% 負荷 때이다. 따라서 常時 運轉 負荷가 變壓器容量의 約65%가 되면 無負荷損과 負荷損이 같아져서 効率が 最大가 되어 損失이 最少가 된다. 最大 効率が 50~65%로 비교적 輕負荷인 것은 變壓器의 鐵心에 사용되고 있는 方向性 元素鋼板의 특성 向상에 따른 鐵損의 低減, 그리고 製作技術의 改良에 의한 것이다.

(2) 力率과의 關係

一定한 負荷容量 下에서 負荷의 力率が 變化하는 경우, 變壓器의 損失은 變化하지 않음에도 불구하고 2次 端子에서 얻어지는 有效 電力이 變化하기



〈그림-2〉 負荷力率에 의한 効率的 變化

때문에 力率が 낮아지면 効률도 저하한다. 이것은 식(2)에서도 명백하다. 그림-2에 力率과 効률의 關係의 일례를 표시한다.

2. 變壓器의 効率的인 運轉

2-1 變壓器容量의 검토

變壓器가 상시 最大 効률을 얻을 수 있게 하기 위하여는 負荷容量의 平均値가 變壓器 容量의 50~65%가 되도록 선정하면 된다. 그러나 高効率 運轉만을 고로하여 變壓器 容量을 결정하면 보통의 경우보다 큰 容量을 선정하게 된다.


理論上 變壓器 容量의 50~65%의 負荷容量때 最大 効률이 얻어진다는 것은 앞서 記述하였으나 負荷가 40~100%에서도 効률은 거의 變化하지 않는다. 設備 面에서는 80~90% 負荷가 되도록 함이 유리하다. 또 이와 같이 變壓器 容量을 선정하면 變壓器의 과부하 운전의 가능성도 커지지만 어떤 容量 범위내에서의 短時間 過負荷 運轉은 十分 可能하며 반드시 最大 効률이 되는 負荷容量을 高집할 必要는 없다.

일반적으로 공장·빌딩·호텔 등에서 變壓器에 걸리는 電氣設備의 負荷는 晝夜 없이 變動하고 있어서 하루종일 一定치 않은 것이 普通이다. 따라서 그때그때의 効률을 생각하여도 무의미한 것이고 하루의 電力량을 基準으로 한 總合 効률로 생각하는 것이 옳다. 다음 式은 全日 効率이라고 하여 每日每日의 負荷變動이 같은 뱅크의 경우에 損失 電力량이 最少가 되는 것은 全日 効率が 最高가 되기 때이다.

$$\text{全日 効率} = \frac{\text{1 日 中의 出力}}{\text{1 日 中의 出力(kWh)} + 24 \times \text{無負荷損(kWh)}} \times 100(\%) \dots\dots\dots (3)$$

2-2 뱅크(Bank) 수의 검토

전술한 바와 같이 無負荷損은 負荷에 關係없이 一定하게 消費되는 損失이기 때문에 輕負荷時에는 이 損失이 큰 比重을 차지하게 되며 에너지節減 대책으로서 무시할 수 없다. 예컨대 야간이나 휴일의




〈그림-3〉 變壓器의 結線方式 (1)


輕負荷時에 있어서는 損失을 적게하기 위하여는 輕負荷變壓器의 停止, 變壓器의 台數 制御, 또는 小容量 變壓器에로의 切換 등의 方法이 있다. 이와같은 運轉을 하기 위하여는 變壓器를 여러 뱅크(Bank)로 하여 系統의 切換이 될 수 있는 設備로 할 必要가 있다.

變壓器의 效率이라는 點에서 생각하면 變壓器를 여러 뱅크로 나누는 것은 單器容量을 적게하는 것이기 때문에 效率의 低下를 가져 오는 것이 되므로 뱅크數는 될 수 있는대로 적게하고 單器容量을 크게 하는 것이 바람직하다.

그러나 계절이나 夜間時 등 定期的으로 休止되는 負荷가 있어서 그때의 負荷가 變壓器 容量의 40% 以下가 될 수 있는 경우에는 오히려 效率의 低下가 되어지기 때문에 負荷의 低減率 및 休止期間 등을 고려하여 多뱅크 系統으로 하여 高效率의 운전이 되도록 검토할 必要가 있다.



〈그림-4〉 變壓器의 結線方式 (2)



〈그림-5〉 變壓器의 結線方式 (3)

그림-3, 그림-4, 그림-5에는 變壓器의 結線方法의 例를 표시한다. 그림-3은 使用時間 差別(使用時間帶別)로 각각의 變壓器를 설치하여 使用時間 外의 變壓器를 분리시키고 無負荷損失을 적게하는 方式으로 2단계~3단계의 단순한 變壓器制御로 損失을 줄일 수 있다.

그림-4는 電燈·動力用 各기 大小容量 2臺의 變壓器를 設置하여 重負荷時와 輕負荷로 나누어서 變壓器를 선택하여 無負荷損失을 적게하는 方式으로 變壓器의 2次側에 電磁接觸器(Magnetic Switch(Mg))로 切換하는 2段階의 變壓器制御이다.

그림-5는 전동·동력의 各 負荷에 2臺 以上の 變壓器를 설치하여 負荷의 變動에 맞추어 가장 效率이 좋은 變壓器의 組合를 선택하여 남은 變壓器를 回路에서 분리시키는 方式이다. 이 方式은 變壓器의 2次側에서 어떤 變壓器와도 組合할 수 있으므로 電氣供給 面에서 融通性이 있으며 사용부하에 대하여 特히 制約하지 않고 運轉할 수 있는 制御方式이다.

한편 이 方式은 普通의 경우와 비교하여 變壓器의 單器容量을 相當히 적게하고 여러 뱅크로 하고 있어서 無負荷損失의 總損失은 大容量器 1臺의 경우보다 커질 可能性이 있다. 이 때문에 2臺 以上の 變壓器를 설치하여 高效率 運轉을 꾀하는 경우 1日 24時間에 發生하는 無負荷損失이 가장 작게 될 수 있도록 變壓器容量과 뱅크數를 決定할 必要가 있다. 또 變壓器 2次側의 回路構成이 복잡하게 되어 조작상 주의를 요하는 외에 初期投資額도 커진다.

3. 高効率機器의 선정

變壓器는, 受變電設備를 구성하는 各種 電氣機器中에서는 損失에너지가 相當히 큰 것이다. 따라서 發生損失이 적은 機種을 使用하는 것이 有効한 에너지절감 대책이라고 할 수 있다.

變壓器에는 油入變壓器, H種乾式變壓器, 몰드(Mold)變壓器(사진-1 참조)가 있으나 그 중에서도 몰드變壓器는 特性, 성능이 優秀하여 에너지節減 時代의 要求에 一致하는 變壓器이다.


이 몰드變壓器는 에폭시몰드(Epoxy mold)의 우수한 절연성능(空氣의 절연내력의 약10배)을 살려서 합리적인 卷線絶緣構成으로서 몰드卷線을 보다 조밀하게 제작하고 있기 때문에 鐵心, 卷線 部分에 發生하는 損失이 적은 機器로 되고 있다.

중래부터 사용 되어온 바니스습浸型 H種乾式 變壓器보다 약40%, 油入變壓器보다 약30%, 發生損失이 적은 것으로 되어 있다.

3相 6kV 약500kVA 變壓器의 운전의 예에서 試

〈표-1〉 變壓器損失에 의한 電力消費量(kWH)의 비교
〔3相50Hz, 6kV 또는 3kV, 500kVA의 예〕

하루의 運轉條件	몰드 變壓器	H種乾式 變壓器	油入變壓器
24時間100%負荷	1.0 (基準)	1.703	1.484
12時間 80%負荷 + 12時間 50%負荷	0.61	0.94	0.816
12時間100%負荷 + 12時間無勵磁	0.5	0.852	0.742
12時間 80%負荷 + 12時間無勵磁	0.374	0.604	0.525



〈사진-1〉 몰드 變壓器

〈표-2〉 電力消費量의 低減에 의한 運轉經費의 節減額

〔3相 50Hz, 6kV 또는 3kV, 500kVA의 예〕

1日을 基準한 例의 運轉條件	H種 乾式에 對한 富士電力用 몰드變壓器의 低減	油入에 對한 富士製電力用 드變壓器의 低減
24時間 100% 負荷	1,744 萬원	1,200 萬원
12時間 80% 負荷 + 12時間 50% 負荷	821 "	511 "
12時間 100% 負荷 + 12時間 無勵磁	872 "	600 "
12時間 80% 負荷 + 12時間 無勵磁	571 "	376 "

註 1) 10年間 운전한 경우를 표시한다.

2) 전력요금은 ₩44/kWh로 가정하였다.

譯者註: 전력 요금은 원貨 對 日本元貨의 外換基準率을 基準하여 原本의 것을 換算한 것이다. 國內 電力料金과 比較적 근사하다.

算하면 10年間의 운전에서 變壓器 損失에 의한 電力料金の 節減分은 H種乾式 變壓器에 比較하여 약 1,263萬원, 油入變壓器와 比較하여 약947萬원이라는 큰 값이 된다. 표-1에 各種의 負荷形態에서 的 變壓器 發生 損失의 比較를 표시하였고 표-2에는 이와같은 각 부하 形態에서 10年間 운전하였을 때 몰드變壓器 운전에 의한 운전경비의 절감효과를 표시한 것이다.

4. 力率改善

電力負荷 중에서 電動機, 誘導爐, 용접기 등의 電氣機器는 有効電力外로 상당량의 無効 電力을 소비하기 때문에 이와 같은 機器가 접속되어 있는 電氣系統에서는 回路力率이 나빠지고 있다.

따라서 이와 같은 系統에서는 電源에서 供給되는 電流가 커진다.

이에 따라서 電力損失의 增大, 電壓降下의 增大, 또는 回路電氣機器의 定格電流의 容量增加, 더군다나 電氣料金の 증가 등의 不利益이 發生한다.

이와 같이 系統에 電力用 콘덴서를 設置하면 回路 力率을 향상시켜 無効電力의 억제가 가능하여 健全한 피해를 방지할 수 있다.

4-1 콘덴서용량의 算出法

負荷容量 $W(kW)$ 의 力率 $\cos\theta_0$ 를 콘덴서의 설치에 의하여 $\cos\theta_1$ 으로 개선하기 위하여 필요한 容量 $Q_c(kVA)$ 는 다음과 같이하여 求하여 진다 (그림-6 참조).

$$Q_c = W(\tan\theta_0 - \tan\theta_1)$$

$$= W\left(\sqrt{\frac{1}{\cos^2\theta_0} - 1} - \sqrt{\frac{1}{\cos^2\theta_1} - 1}\right) \dots\dots(4)$$

$$\therefore \frac{Q_c}{W} = \sqrt{\frac{1}{\cos^2\theta_0} - 1} - \sqrt{\frac{1}{\cos^2\theta_1} - 1} \dots\dots(5)$$

또, $W = P\cos\theta_0$ 에서

$$\frac{Q_c}{P} \cos\theta_0 \left(\sqrt{\frac{1}{\cos^2\theta_0} - 1} - \sqrt{\frac{1}{\cos^2\theta_1} - 1}\right) \dots(6)$$


上式을 圖示한 것이 그림-7 (a) 및 (b)이다. 전자는 개선을 요하는 콘덴서 容量을 kW負荷의 百分率로 표시한 것이고, 후자는 kVA의 百分率을 구하는 데에 편리한 그래프이다. 지금 부하용량 500kW의 力率 75%를 90%로 개선 하는데에 필요한 콘덴서 容量을 구하면 上式에서도 계산되지만 그림-7에서 進相 前의 力率 75%의 橫軸이 개선 力率 90%의 곡선과 마주치는 點의 橫軸分을 求하면 40%가 되어 소요 콘덴서 容量은

$$Q_c = 500(kW) \times 0.4 = 200(kVA)$$


가 되어 200kVA의 콘덴서를 설치하면 된다.

4-2 力率改善에 의한 效果


- 電力損失의 輕減
 - (1) 線路損失의 輕減



(그림-6) 콘덴서容量決定을 위한 벡터圖



(a) kW負荷를 基準으로한 경우



(b) kVA負荷를 基準으로한 경우

(그림-7) 콘덴서의 容量과 改善後의 力率關係

電力損失은 I^2R 로 표시되어 有効電力을 一定으로 한 경우 損失輕減率 α 는 다음 式으로 주어진다

$$\alpha = 1 - \left(\frac{\cos\theta_0}{\cos\theta_1}\right)^2 \dots\dots(7)$$

(L) 變壓器損失(銅損)의 輕減

力率 改善에 의하여 銅損이 輕減되지만 이 輕減이 될 수 있는 電力損失 $L(kW)$ 는 다음 式에서 求할 수 있다.

$$L = \left(\frac{100}{\eta} - 1\right) \frac{2}{3} \cdot T \left(\frac{W}{T}\right)^2 \left(1 - \frac{\cos^2\theta_0}{\cos^2\theta_1}\right) \dots\dots(8)$$

η : 變壓器의 效率

T : 變壓器의 定格容量 (kVA)

W : 變壓器의 運轉容量 (kVA)