

溫山灣 海域의 水質調查(Ⅱ)

梁秉洙*·林哉明**·金印洙*

Water Quality Survey on Onsan Bay(Ⅱ)

Byung-soo YANG*, Jae-myung LIM** and In-soo KIM*

General water quality parameters were measured in the coastal water of Onsan Bay to provide an understanding and a delineation of existing environmental conditions. Evaluation of the quality was made on the basis of domestic and foreign environmental standards for setting up sound strategies to minimize future environmental deterioration.

緒論

급격한 經濟發展과 產業發展에서 파생되는 環境汚染問題는 점차 심각한 양상을 띠어 가고 있다. 특히 임해 工團에서 沿岸으로 排出되는 폐수는 海洋污染을 야기시킬 가능성이 높아 크게 주목되고 있다. 우리나라 대부분의 工團附近海域의 水質調查는 元¹⁾, 海洋開發研究所²⁾, 韓國科學技術研究所³⁾, 國立水產振興院⁴⁾等에 의해서 많이 發表되고 있으나 溫山工業團地 附近海域의 경우 沿岸水質調查는 가동되기 前에 國立水產振興院⁴⁾, 韓國原子力研究所⁵⁾, 元¹⁾ 等에 의한 調查가 있으나 가동 이후의 체계적인 水質調查는 미비한 상태에 있다. 따라서 本研究는 最近 입주가동 中에 있는 溫山工團附近海域의 現存 水質을 調査하여 가동前의 水質과 비교함으로써 汚染의 程度를 파악하고 水中生物에 미치는 影響을 評價해 보고자 한다.

調査方法

溫山工業團地沿岸의 海水의 '水質'을 調査하기 위하여 Fig. 1에 도시한 바와 같이 流入污染源을 비롯하여 토출구 1-1, 1-2, 측점 F와 해상 총 17個 地點의 측점을 선정하여 第1次 試料를 1981年 10月 31日에,

第2次 試料를 1981年 12月 12日에 각各 밀물, 潮汐를 구별하여 表層 및 中層에서, 그리고 第3次 試料를 1982年 3月 13日 밀물 때 中層에서 Vandorn




Fig. 1. Sampling Stations of Onsan Bay.

* 釜山水產大學 : National Fisheries University of Busan

** 東亞大學校 : Dong-A University

측점에서 밀물, 썰물 그리고 表層, 中層의 1次, 2次, 3次 水質資料를 分析하였다. 그런데, 溫山灣의 측점 수심은 최저 1.5m에서 29m까지 큰 차이를 보였으나 대부분의 측점이 10m 이내로써 수심에 따른 水質의 차이는 별로 없었다. 또한 밀물 썰물의 구별 역시 측정별 시료채취 時間의 차연으로 그 구별이 불명확하여 本研究에서는 1次, 2次, 3次의 밀물 썰물 그리고 表層, 中層의 水質資料를 算述平均하여 Table 2와 Table 3에 각각 제시하였다.

1. 化學的 酸素 要求量(COD)

측정기간 동안 토출구 1-1, 1-2 및 측점 F에서의 평균 COD값은 16.6ppm(15.0~18.3ppm), 8.6ppm(7.6~9.2ppm), 43.1ppm(11.4~86.6ppm)이었다. 溫山灣 연안측점의 경우 COD평균농도는 1次 分析시 3.8ppm(0.1~17.0ppm), 2次 3.6ppm(0.2~10.8ppm), 3次 3.2ppm(<0.2~9.1ppm)으로써 전 측정기간동안 비슷한 수치로 나타났다. 또한 전 측정기간을 통하여 연안측점의 평균 COD 농도는 3.3ppm(<0.2~17.0ppm)이다. 이 수치는 우리나라 연안수질기준 COD 3ppm 하에 비해 다소 상회하는 수치이다. 本測定期間中 전 측점에서 COD의 값이 수질기준 3ppm을 초과하고 있었다. 1978년 3월, 12월에 調査된 溫山灣의 COD 평균값은 각각 0.34ppm(0.2~0.7ppm), 0.59ppm(0.4~0.7ppm)으로 보고된 바 있어⁵⁾ 이 수치와 비교할 때 다소 증가했음을 보여주고 있다. 타지역의 경우 1977年 韓國海洋開發研究所²⁾에서 調査한 자료에 의하면 울산해역 내만 표층이 10.22ppm, 저층이 6.74ppm이고 외만 표층이 9.86ppm, 저층이 6.67ppm으로 보고한 바 있어 이들 수치에는 상당히 낮은 농도이나, 1980년 반월, 창원, 여천 인근해역의 연 평균 COD값 1.46, 2.62, 1.18, 1.45ppm⁷⁾에 비하면 汚染의 程度가 높은 것으로 평가되었다.

2. 生化學的 酸素 要求量(BOD)

측정기간중 1-1, 1-2 및 측점 F에서의 BOD의 평균값은 각각 16.6ppm(5.1~38.8ppm), 20.3ppm(2.9~51.0ppm), 24.1ppm(1.7~57.0ppm)이었다. 溫山灣 연안측점의 경우 BOD 평균값은 1次 分析時 1.6ppm(1.0~4.3ppm), 2次 1.4ppm(1.0~3.9ppm), 3次 1.9ppm(0.4~8.7ppm)으로써 거의 비슷한 수치를 보이고 있다. 전 측정기간을 통하여 연안해수의

평균 BOD값은 1.6ppm(0.4~8.7ppm)이었다. 우리나라 연안의 수질기준치가 없어 비교는 어렵지만 Rambow와 Sylvester⁸⁾가 제안한 연안수질 기준치 2ppm에 비하면 전 측정기간동안 최고 농도로써 2ppm을 초과하는 측점으로는 토출구 1-1, 1-2의 일부 측점 대부분 임을 알 수 있다.

3. 浮遊物質(SS) 및 挥發性 浮遊物質(VSS)

측정기간중 토출구 1-1, 1-2 및 측점 F에서의 SS 평균농도는 20.4ppm(15.1~25.4ppm), 3.7ppm(3.2~4.6ppm), 38.8ppm(22.81~62.0ppm)으로써 토출구 1-1 및 측점 F를 통해서 높은 농도의 부유물질이 沿岸으로 流入되고 있음을 알 수 있다. 1次, 2次, 3次 측정기간중 연안측점에서의 SS의 평균농도를 보면 각각 3.5ppm(0.2~31.0ppm), 3.0ppm(0.7~14.7ppm), 41.7ppm(21.5~85ppm)로 나타났다. 1次, 2次에 비해서 3次의 SS가 10배 이상 높은 원인은 3次試料채취시 심한 強風에 의한 원인으로 사료된다. 전측정기간중 溫山灣 연안의 SS의 평균농도는 14.6ppm(0.2~85.5ppm)으로써 다소 높은 수치로 나타났다. 1978年 3月 및 12月의 溫山灣의 SS 농도를 보면 각각 4.23ppm(1.1~8.5ppm), 4.27ppm(1.6~8.1ppm)으로 보고 되었으며⁵⁾ 타지역의 경우 1980年 반월, 창원, 울산, 여천공단 인근해역의 연 평균 SS농도는 25.36, 9.25, 4.61, 5.26ppm으로⁷⁾ 온산만의 SS농도와 비슷한 수치로 나타났다. VSS의 경우를 보면 전측정기간중 토출구 1-1, 1-2, 측점 F에서의 평균농도는 각각 9.9ppm(8.2~12.0ppm), 3.0ppm(2.0~4.8ppm), 23.7ppm(13.8~51.0ppm)이었다. 溫山灣 연안측점의 VSS 평균농도를 보면 1次에 2.3ppm(0.1~30.0ppm), 2次 1.2ppm(0.0~8.0ppm) 그리고 3次에 9.9ppm(5.0~19.0ppm)으로 나타났으며 전측정기간을 통해서 볼 때 그 평균농도는 3.4ppm(0.0~30.0ppm)이었다. SS중의 挥발성 고형물 즉, 유기물 함유비를 나타내는 VSS/SS비는 전측정기간을 통해서 볼 때 토출구 1-1, 1-2 및 측점 F에서 0.48, 0.75, 0.61로써 SS중의 挥발성 고형물 함량은 토출구 1-1에서 보다 토출구 1-2 및 측점 F에서 다소 높음을 알 수 있다. 연안 측점의 경우 VSS/SS 비는 0.23으로써 대부분의 SS는 무기물로 구성되어 있음을 알 수 있고 이는 연안과 해양 미생물에 의한 유기물의 분해작용으로 사료된다.

Table 3. Average Value of NH₃-N, NO₂-N, NO₃-N, PO₄-P and SO₄ in the Coastal Seawater of Onsan

Station No.	NH ₃ -N (ppb)	NO ₂ -N (ppb)	NO ₃ -N (ppb)	PO ₄ -P (ppb)	SO ₄ (ppm)
1-1	52.3~54.5 (53.4)	1.2~12.0 (8.0)	6.0~166.0 (114.6)	9.0~69.0 (29.0)	1366.5~2683.6 (2303.0)
1-2	68.6~80.6 (74.6)	5.0~12.5 (7.5)	36.0~166.5 (117.7)	4.0~38.0 (23.7)	1757.6~2617.8 (2468.1)
1-3	30.9~40.8 (35.9)	4.9~9.0 (7.3)	22.5~162.5 (79.0)	9.0~23.0 (16.0)	2225.6~2766.0 (2578.5)
2-2	65.2~80.2 (72.7)	5.0~7.5 (6.4)	20.7~197.5 (104.6)	25.0~38.0 (25.0)	2617.8~2737.1 (2664.9)
2-3	50.8~75.6 (65.1)	4.8~8.4 (7.1)	20.7~146.5 (86.7)	14.0~34.0 (26.8)	2519.0~2691.9 (2636.1)
2-4	28.7~45.2 (36.0)	4.8~12.0 (7.1)	38.2~101.0 (62.0)	12.0~26.0 (22.2)	2617.2~2708.3 (2641.8)
2-7	20.0~24.0 (21.2)	4.8~9.0 (7.1)	16.0~146.0 (51.3)	8.0~29.0 (23.7)	2494.3~2774.2 (2662.4)
3-2	28.5~30.3 (29.4)	5.0~7.5 (6.3)	33.0~133.6 (70.9)	15.0~29.0 (24.5)	2461.4~2658.9 (2607.5)
3-3	27.9~33.4 (30.7)	4.1~7.5 (6.1)	25.0~128.0 (62.8)	8.0~41.0 (19.3)	2551.9~2864.7 (2641.1)
3-4	27.8~30.8 (29.3)	5.0~7.5 (6.3)	6.0~149.5 (73.7)	12.0~17.0 (13.7)	2601.3~2675.4 (2638.4)
3-5	22.4~40.0 (31.2)	4.8~7.5 (6.2)	38.7~403.8 (170.8)	12.0~41.0 (18.4)	2510.8~3704.4 (2647.1)
3-6	25.2~30.0 (28.3)	4.8~7.4 (6.5)	17.7~82.7 (45.5)	14.0~44.0 (24.3)	2426.7~2766.0 (2625.9)
3-7	20.2~22.9 (21.6)	4.0~7.5 (6.1)	37.2~103.6 (74.9)	4.0~20.0 (11.0)	2510.8~2708.3 (2591.1)
4-2	59.2~68.0 (64.3)	5.0~7.7 (6.7)	47.3~198.5 (85.3)	12.0~17.0 (15.5)	2193.1~2733.0 (2570.1)
4-3	56.0	7.2	71.9	31.0	2691.9
4-4	20.0~25.3 (22.7)	3.5~7.4 (5.3)	39.0~161.5 (85.3)	8.0~26.0 (14.0)	2568.4~2716.6 (2636.3)
4-6	22.3~28.2 (25.3)	3.7~7.2 (5.4)	48.0~142.0 (103.6)	14.0~41.0 (24.8)	2436.7~2716.6 (2618.9)
Range	15.7~80.6	1.2~12.5	6.0~403.8	4.0~69.0	1366.5~3704.4
Average	39.0	6.8	81.4	21.2	2610.1
1-1(Outlet)	700.0~1000.0(850.0)	4.5~311.5 (116.0)	88.0~1138.5 (447.3)	30.0~75.0 (52.5)	304.6~411.6 (358.7)
1-2(Outlet)	210.0~800.0(505.0)	36.0~142.8 (89.4)	106.0	19.0~44.0 (31.5)	98.8~1300.7 (565.3)
F	120.0~172.0(146.0)	8.0~42.0 (25.0)	8.0~442.0 (225.0)	17.0~260.0(138.5)	1613.5~7684.2(2117.0)

(): Average

溫山灣 海域의 水質調査(Ⅱ)

는 각각 66.8ppb(6.0~154.0ppb), 96.9ppb(27.6~198.5ppb), 90.7ppb(17.7~403.8ppb)로 나타났으며 전측정기간중 연안측검의 평균농도는 81.4ppb였으며 그 범위는 6.0~403.8ppb로 그 變化幅이 넓었다. 光陽灣의 NO₃-N의 농도범위는 1974년도에 0.01~1.18ppm, 1976년도에 <0.004~0.093ppm, 1978년도에 <0.004~0.103ppm으로 보고되었으며³⁾ 1977년도 울산내만의 경우는 평균 136ppb이고 外灣海域의 경우 66.6ppb로 보고되었으며²⁾ 또한 1980년 반월, 창원, 울산 및 여천공단 근해의 수질중 NO₃-N의 年平均濃度는 각각 114, 252, 200, 125ppb로 보고된 바 있어⁷⁾ 거의 온산만의 NO₃-N도 이와 비슷한 濃度分布를 보이고 있음을 알 수 있다.

9. 암모니아性窒素(NH₃-N)

NH₃-N의 경우는 1차 측정시에는 밀, 설물을 區別하여 3차 측정시는 밀물시 중층에서만 측정하였다. 1, 3차 조사시 토출구 1-1, 1-2 및 측검 F에서의 NH₃-N의 平均濃度는 850ppb(700~1000ppb), 505ppb(210~800ppb), 146ppb(120~172ppb)로 나타났으며 海域測點에 있어서는 1차 39.3ppb(20.0~80.6ppb), 3차 39.9ppb(15.7~75.6ppb)로써 전 測定期間동안 海域測點의 平均濃度는 39.0ppb(15.7~80.6ppb)로 나타났다. 이러한 농도는 水中生物에 영향을 주는 농도¹¹⁾인 400ppb보다는 하회하는 수치이다. 다른 지역으로써 광양만의 경우를 보면 1972년 14~143ppb, 1974년 100~660ppb, 1976년 <3~297ppb, 1978년 <10~752ppb로 보고된 바³⁾ 있어 온산만의 경우 비교적 낮은 농도 분포를 보이고 있다.

結論

온산공단 沿岸水質의 汚染狀態를 調査하기 위하여 1981년 10월부터 1982년 3월까지 3회에 걸쳐 調査, 分析된 資料를 要約 整理하면 아래와 같다.

- 1) 沿岸海水의 平均 BOD값은 1.6ppm(0.4~8.7ppm)이었고 沿岸海水의 COD 평균값은 3.3ppm(<0.2~17.0ppm)으로써 沿岸水質基準을 全測點에서 상회하고 있었다.
- 2) 沿岸海水中의 PO₄-P의 濃度는 21.2ppb(4.0~69.0ppb), NH₃-N의 농도는 39.0ppb(15.7~80.6ppb), NO₂-N의 농도는 6.8ppb(1.2~12.5ppb), NO₃-N의 농도는 81.4ppb(6.0~403.8ppb)로 나타났다.

3) 沿岸海水中의 부유물질(SS) 및 휘발성 부유물질(VSS)의 평균농도는 각각 14.6ppm(0.2~85.5ppm), 3.4ppm(0.0~30.0ppm)이었고, VSS/SS비는 0.23으로써 대부분의 부유물질이 비휘발성 무기물질이였다.

4) 연안해수의 SO₄²⁻의 평균농도는 2610.1ppm(1366.5~3704.4ppm)이고 탁도는 2.7NTU(0.3~11.1NTU)로써 이들로 인한 水中生物의 成長에는 影響이 없었을 것으로 思慮된다.

文獻

- 1) 원종훈 등(1976): 울산만 해수중의 수온, 카드미움, 구리, 납, 아연의 농도 분포. 한국 수산학회지 9(3), 177-184.
- 2) 이광우 등(1978): 한국 연안의 오염현황 조사연구. 한국 과학기술연구소 부설 해양개발연구소, BE 0024-13-4.
- 3) 신용배 등(1979): 여천 석유화학단지 환경 생태학적 연구. 한국 과학기술 연구소, 서울, BE 1631-1250-6.
- 4) 이찬기 등(1975b): 한국 연안 수질오염조사. 국립수산진흥원 사업보고, 30.
- 5) WPCF(1968): Water Quality Criteria. Washington, D.C., 68-70.
- 6) 안기희(1981): 환경 관제법규. 동원사, 서울, 1-11.
- 7) Kwang Woo Lee et al. (1981): Water Quality Monitoring in the Coastal Areas of Banweol, Ulsan, Changwon and Yeochen. Korea Ocean Research and Development Institute, Seoul, Korea, BSPI-00023-46-4.
- 8) Rambow, C. A. and Sylvester, R.O. (1967): Methodology in Establishing Water Quality Standard. JWPCF, Vol. 39, 1155-1163.
- 9) Vernon L. Snoeyink and David Jenkins(1981): Water Chemistry. John Wiley and Sons, New York, 3-4.
- 10) 이광우 등(1978): 여름철 한국 연안海水중의 영양염류 함량. 한국해양학회지, Vol. 13, No. 2, 17-25.
- 11) EPA(1977): Multimedia Environmental Goals for Environmental Assessment. Vol. II, Washington, D.C., E-5-E499.

4. 濁度(Turbidity)

연안해수의 투명도는 수심과 파도, 일기, 해저의 지질구조 등에 의해서도 크게 영향을 받는다. 측정 기간중 토출구에서는 상당히 높은 탁도의 수치를 보였다. 토출구 1-1, 1-2 경우는 각각 평균 18.7NTU (5.2~28.0NTU), 8.8NTU(6.3~12.2 NTU)로 나타났다. 또한 토출구 1-1, 1-2의 높은 탁도의 영향으로 1차 측정시 측점 1-1에서 밀물시 표층에서 10.2NTU, 썰물시 표층에서 5.5NTU, 2차 밀물시 10.05NTU로써 비교적 높은 수치를 보였다. 또한 측점 F의 영향으로 사료되는 측점 3-6에서 1차 밀물 썰물시 중층에서 각각 5.23, 9.40NTU 그리고 2차 썰물시 중층에서 5.61NTU로써 Rambow와 Sylvest³⁾가 제안한 기준농도 5NTU보다 크게 상회하고 있음을 알 수 있다. 3차 측정시에는 측점 2-3, 2-4, 3-5에서도 8.2, 5.8, 5.1, 5.3NTU로써 다소 기준치를 상회하는 수치를 보였다. 그외 대부분의 측점에서는 0.28~4.20NTU로써 연안 수질에 만족할만한 수치를 보이고 있다. 해상 측점의 탁도는 1차 측정시 평균 1.8NTU(0.3~10.2NTU), 2차 2.4NTU (1.0~11.1NTU), 3차 4.9NTU(3.7~8.2NTU)로 나타났으며, 전 측정기간을 통해서 볼 때 평균탁도는 2.7NTU(0.3~11.1NTU)였다.

5. Sulfate(SO_4^{2-})

해수중에 많이 함유되어 있는 성분중의 하나로서 해역마다 다소 차이는 있겠으나, 청정 해수 중의 평균 농도는 2700ppm이다⁹⁾. 전 측정 기간중 토출구 1-1, 1-2 및 측점 F에서의 SO_4^{2-} 의 평균 농도는 각각 358.7ppm(304.6~411.6ppm), 565.3ppm(98.8~1300.7ppm), 2117.0ppm(1613.5~2684.2ppm)였고 해상측점에서는 토출구 1-1, 1-2의 영향을 받는 측점 1-1에서 1차 밀물시 표층에서 1757.6ppm으로 다소 낮은 수치를 보였다. 1, 2, 3차 측정시 해상 측점의 평균농도는 각각 2561.8ppm(1366.5~2737.1 ppm), 2601.8ppm(1547.6~3704.4ppm), 2699.1ppm (2617.2~2747.2ppm)으로 나타났으며 전 측정기간을 통해서 볼 때 온산만 해역의 SO_4^{2-} 평균 농도는 2610.1ppm(1366.5~3704.4ppm)으로서 천연 해수중의 SO_4^{2-} 평균농도 2700ppm와 Rambow와 Sylvest³⁾가 제안한 연안수질 기준치 3200ppm보다는 훨씬 하회하는 수치이다.

6. 磷酸性磷($\text{PO}_4^{3-}\text{-P}$)

1, 3차 調査期間中 吐出口 1-1, 1-2 및 测點 F에서의 $\text{PO}_4^{3-}\text{-P}$ 의 平均濃度는 52.5ppb(30.0~75.0ppb), 31.5ppb (19.0~44.0ppb), 138.5ppb (17.0~260.0 ppb)였다. 또한 沿岸測點의 경우 1차기간중의 平均濃度는 20.6ppb(4.0~69.0ppb)였으며 3차 측정시에는 22.8ppb(12.0~31.0ppb)였다. 1, 3차 測定期間 中의 沿岸 전 측점의 평균농도는 21.2ppb(4.0~69.0 ppb)로 나타났다. 이러한 數値는 韓國原子力研究所⁶⁾에서 調査한 1978년 3월, 12월중의 溫山灣 $\text{PO}_4^{3-}\text{-P}$ 의 농도 각각 122ppb(110~233ppb), 150ppb(107~298 ppb)에 비교하면 상당히 낮은 數値임을 알 수 있다.

타지역의 경우를 比較하여 보면 1980년 반월, 창원, 울산, 여천공단 인근해역의 $\text{PO}_4^{3-}\text{-P}$ 의 年平均濃度는 각각 24.9, 39.9, 117.9, 59.2ppb로서⁷⁾ 다소 온산만과 비슷하다. 1977년에 조사된 울산내만과 행암만에서 상층에 $\text{PO}_4^{3-}\text{-P}$ 의 농도가 200ppb 이상 나타난 것과 비교하여 보면¹⁰⁾ 온산만의 경우 $\text{PO}_4^{3-}\text{-P}$ 의 농도는 아직도 낮은 상태에 있음을 알 수 있다.

7. 亞鹽酸性鹽素($\text{NO}_2\text{-N}$)

$\text{NO}_2\text{-N}$ 의 경우, 測定期間中 吐出口 1-1, 1-2 및 측점 F에서의 $\text{NO}_2\text{-N}$ 농도는 116.0ppb(4.5~311.5 ppb), 89.4ppb(36.0~142.8ppb), 25.0ppb(8.0~42.0ppb)로 나타났으며 沿岸海域測點의 경우 1차, 2차, 3차 측정시 $\text{NO}_2\text{-N}$ 의 평균농도는 5.4ppb(1.2~12.5ppb), 7.6ppb(3.5~12.0ppb), 7.4ppb(6.2~8.4ppb)였으며 전측정기간을 통해서 볼 때 연안 측점의 평균농도는 6.8ppb(1.2~12.5ppb)로 나타났다. 이러한 수치는 1978년 韓國科學技術研究院³⁾에서 조사한 광양만의 $\text{NO}_2\text{-N}$ 의 농도인 5ppb에 비하면 다소 높으나 1977년 海洋開發研究所¹⁰⁾에서 조사한 울산내만의 상층 $\text{NO}_2\text{-N}$ 의 평균치 110ppb와 마산만의 상층 $\text{NO}_2\text{-N}$ 의 농도인 33.8ppb에 비하면 상당히 하회하는 수치이다. 따라서 溫山灣의 경우 光陽灣보다는 높고 울산만, 마산만 보다는 다소 낮은 수치임을 알 수 있다.

8. 鹽酸性鹽素($\text{NO}_3\text{-N}$)

$\text{NO}_3\text{-N}$ 의 경우를 보면 測定期間中 吐出口 1-1, 1-2, 측점 F에서의 $\text{NO}_3\text{-N}$ 의 平均濃度를 보면 각각 447.3ppb, 106ppb, 225ppb였다.

또한 1, 2, 3차 측정기간중 沿岸測點의 平均濃度