

# 어선용 고속기관의 고장과 대책

대우중공업(주)엔진품질관리부  
대리 최 남 성

어선에서의 최근 소형 경량화 및 고출력의 추세에 따라 고속 기관의 운전 및 취급에 대해서는 몇 가지의 절대적인 관리를 필요로 한다.

이에 따라 이러한 고속기관을 가장 효율적으로 운용하기 위한 취급요령을 기술해 보고자 한다.

우선 연료 및 윤활유와 냉각

수에 대한 일반적인 사용기준을 들어보면 아래와 같다.

첫째, 연료의 선정

연료는 적당한 접도와 세탄 가가 높은 것을 사용한다.

둘째, 윤활유의 선정

윤활유는 엔진수명에 중대한 영향을 미치므로 절대적인 관

리가 필요하며 윤활유로는 Heavy-Duty (HD) 또는 MAN 271 의

규격에 합격한 양질의 엔진윤활유만을 사용하되 규정을 준수치 않을 경우 엔진의 품질보증을 받을 수 없으며 또한 감속기의 경우 기온 변화에 관계없이 년중 SAE 30에 상당하는 윤활유를 사용하여야 한다.

세째, 냉각수 사용

청수로는 가능한 석회분이 없는 깨끗한 물을 사용한다.

## 제 1 장 고속기관의 고장과 대책

### 1 - 1 고속기관

상 황	원 인	조치방법
1) 시동곤란		
○ 시동 (전동기판계)	- 전기 접속불량 - 피니언 마모 및 피니언 축의 휠	분해수리 및 교체
○ 연료관계	- 공급불량 - 저질 연료사용	공기빼기 및 파이프 교체 양질의 연료로 교체
○ 압축 압력 부족	- 벨브의 접촉 불량, 벨브시스템의 휠 - 벨브스프링의 결손 및 휘손 - 실린더헤드 가스켓트 파손 - 피스톤, 피스톤링 또는 라이너의 마모	밸브 및 벨브시트의 접검 밸브스프링의 교환 가스켓 교환 피스톤, 피스톤링 또는 라이너의 교환
2) 엔진출력 부족		
○ 연속 출력 부족	- 벨브간극 부적정 - 벨브밀착 불량	조정 수정

상황	원인	조치방법
○ 가속출력 부족	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 실린더헤드 가스켓 손상</li> <li>- 피스톤링의 마모 소착 및 파손</li> <li>- 분사시기 부적정</li> <li>- 연료분사량 부족</li> <li>- 노즐분사압 부적정</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>가스켓 교환</li> <li>피스톤링 교환</li> <li>조정</li> <li>분사펌프 조정</li> <li>노즐조정</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 압축압력 부족</li> <li>- 분사시기 부적정</li> <li>- 노즐분사압 부적정</li> <li>- 스로틀밸브 작동불량</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>엔진 오버홀</li> <li>조정</li> <li>수정, 교환</li> <li>수정, 교환</li> </ul>
3) 과열	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 엔진오일 부족 및 불량</li> <li>- 냉각수 부족 및 파이프 막힘</li> <li>- 벨트의 늘어남 마모, 파손</li> <li>- 냉각수펌프의 기능저하</li> <li>- 수온조절기 작동불량</li> <li>- 벨보간극 부적정</li> <li>- 배기계통의 저항증가</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>보충, 교환</li> <li>보충, 청소</li> <li>조정 또는 교환</li> <li>수정 또는 교환</li> <li>수온조절기 교환</li> <li>조정</li> <li>청소 또는 교환</li> </ul>
4) 엔진소음	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 소음은 회전부분, 구동부분에서 여러가지가 합성되어 발생하므로 균원 하나 하나를 정확히 파악할 필요가 있다.</li> </ul>	
○ 크랭크축 베어링	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 베어링 및 크랭크축 마모에 의하여 오일 간극이 크다.</li> <li>- 크랭크축의 편마모</li> <li>- 오일공급 부족(오일통로 막힘)</li> <li>- 베어링 소착</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>베어링 교환, 크랭크축 연마</li> <li>연마, 교환</li> <li>오일통로 청소</li> <li>베어링 교환, 크랭크축 연마</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 코넥팅로드 베어링 마모</li> <li>- 크랭크축 휄의 편마모</li> <li>- 코넥팅로드의 휄</li> <li>- 베어링 소착</li> <li>- 오일공급 부족</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>베어링 교환</li> <li>크랭크축 연마</li> <li>수정, 교환</li> <li>교환 및 크랭크축 연마</li> <li>오일통로 청소</li> </ul>
○ 피스톤, 피스톤핀 및 피스톤링	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 피스톤 및 피스톤링의 마모에 의한 피스톤 간극이 크다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>피스톤, 피스톤링 교환</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 분사시기 부적정</li> <li>- 연료분사량 과대</li> <li>- 클러치의 미끄러짐</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>조정</li> <li>분사펌프 조정</li> <li>클러치 조정</li> </ul>
5) 연료소비 과대	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 실린더와 피스톤의 간극과대</li> <li>- 피스톤링 링홈의 마모</li> <li>- 피스톤링 결합위치의 부적정</li> <li>- 오일파이프 및 패킹 불량</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>적정간극 유지</li> <li>피스톤, 피스톤링 교환</li> <li>위치 수정</li> <li>수정, 교환</li> </ul>
6) 오일소비 과대		

## 1 - 2 역전 감속기 고장과 대책

상황	원인	조치방법
1) 오일압력 저하	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 오일스트레이너가 일부 막힘</li> <li>- 클러치 오일 압력조정밸브 내의 피스톤 작동 불량</li> <li>- 오일씰 링 파손</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>탈거해서 깨끗이 할 것</li> <li>조정밸브 조립체를 탈거해서 깨끗이 할 것</li> <li>조정 또는 교환</li> </ul>

상황	원인	조치방법
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 펌프의 마멸로 작동 불량</li> <li>- 원격장치의 결함</li> <li>- 오리피스의 막힘</li> <li>- 클러치 오일 조정밸브 <u>스프링</u>의 손상 또는 파손</li> </ul>	<p>교환 조정할 것 탈거해서 깨끗이 할 것 스프링 길이를 조사하고, 필요할 때는 교환할 것</p>
2) 오일 압력이 높음	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 클러치 오일 압력조정밸브의 피스톤이 부착되어 움직이지 않음</li> </ul>	조정밸브 조립체를 떼어 내어 부품을 깨끗이 할 것
3) 윤활유 압력저하	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 조정밸브의 윤활유 공급을 위한 작은구멍이 막힘</li> <li>- 오일 압력 조정밸브의 피스톤이 작동불량</li> </ul>	<p>탈거하여 작은 구멍(Orifice)을 깨끗이 할 것 밸브 본체를 탈거하여 깨끗이 할 것</p>
4) 과열	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 클러치가 슬립(Slip)함</li> <li>- 오일량이 너무 많음</li> <li>- 베어링 손상</li> </ul>	<p>클러치 본체를 분해하여 클러치판의 파손상태를 조사한다. 오일량 조정 클러치 본체를 분해하여 베어링 파손상태를 조사하고 필요할 때는 교환</p>
5) 오일압력이 오르지 않음	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 저압이거나 오일탱크가 비었음</li> </ul>	오일을 채우지 않았거나 누유 때문이므로, 누유시는 가스켓실을 점검하여 교체하며 오일탱크를 채운다.
6) 회전부 결함	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 클러치판이 소착됨</li> <li>- 피니온 부시(Bush) 소착</li> <li>- 피니온 양쪽의 추력 와셔소착</li> <li>- 클러치 피니온스프링(Back spring)의 손상</li> </ul>	<p>클러치 본체를 분해하여 소착된 클러치판을 교환함 분해하여 소착된 부시 교환 분해하여 추력 와셔 교환 클러치 본체를 분해하여 스프링을 교환함</p>
7) 전후진 변속이 원활하지 못함	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 클러치 소착(작동불량)</li> <li>- 원격장치의 결함</li> <li>- 클러치 백스프링(Back spring)의 손상 및 파손</li> </ul>	<p>클러치를 분해하여 클러치판 교환 원격장치를 조사하고, 필요시에는 교환할 것 클러치 본체를 분해하여 스프링을 교환함</p>
8) 이상소음	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 감속기어 치차 또는 스플라인(Spline) 손상</li> <li>- 베어링 손상</li> <li>- 고무블록(Rubber block)의 손상</li> <li>- 볼트 또는 너트가 풀려있을 경우</li> </ul>	<p>기어를 분해하여 필요시에는 수리 또는 교환함 분해하여 손상된 베어링을 교환 클러치를 엔진에서 탈거하여 손상된 고무블록(Rubber block)을 교환함 결합부를 찾아 완전하게 조임</p>

## 제 2 장 엔진운전

### 2 - 1 시동전 점검사항

#### 가. 연료 공급

연료가 탱크(Tank)에 필요 한 만큼 있는가 확인한다. 초기 운전 및 장기간 보관되었던 엔진을 운전하려 할 때는 연료공급펌프(Fuel feed pump)를 수동으로 작동시켜, 연료휠터의 공기빼기 나사를 풀고 공기빼기를 한다. 이 때 연료에 공기가 섞이지 않은 상태로 나올 때까지 충분히 빼야한다. 만일 연료 라인에 공기가 흡입되면 시동이 걸리지 않거나 엔진이 출력을 내지 못하며 정상적인 운전이 불가하게 된다.


#### 나. 윤활유

엔진 및 역전 감속기의 오일량을 레벨게이지로 확인하고, 부족한 경우에는 레벨게이지 눈금 까지 윤활유를 공급 한다. 이 때 윤활유의 오염 정도도 자세히 조사하여 교환해 주기를 결정 한다.

#### 다. 냉각수

냉각수는 열교환기 팽창탱크의 휠러캡을 열고 주입구 하단 까지 보급한다. 이 때 냉각수는 청수(연수)를 사용한다. 냉각수를 초기주입 또는 정비 등으로 냉각수를 모두 뽑아낸 후의 냉각수 주입은 주입구의 하단 까지 물을 채우고 일단 엔진을 아이들(idle) 상태로 1분 정도 운전시킨 다음 다시 수위를 점검한다. 이 때 엔진 내부에 남아있던 공기가 배출됨에 따라 수위가 많이 하락되어 다시 부족한 만큼 청수를 보충한다.

**주의 :** 엔진이 가열된 상태에서 휠러캡을 열 때는 고온 증기가 토출되어 화상의 위험이 있으므로 형검으로 싸서 서서히 들려 뺀다.



### 2 - 2 엔진 시동전 주의

엔진 시동전에 다음 사항을 확인한다.

- 게이지 판넬의 엔진 스톱 케이블이 완전히 들어져 있 는가?

- 클러치 콘트롤레버가 중 럼에 있나?

- 엔진 콘트롤레버를 1/4 부하 정도에 고정시킨다.

- 냉각수(청수)가 규정량 만큼 들어 있는가?

- 엔진 및 역전 감속기에 윤활유가 규정량 만큼 들어 있 는가?

- 회로차단 스위치(NFB) 가 "OFF" 되어 있는가?

- 벨 정지 스위치가 "OFF" 되었나?

- 엔진 오일 스위치가 "OFF" 되어 있는가?

공급하여 적절하게 엔진의 운전 을 행할 수 있도록 한다.

#### 나. 예열

키 스위치에서 시계 반대방향 1 단으로 돌리면 프리 히터 플러그(Preheater plug)가 가열된다. 가열이 되면 램프(Lamp)에 점등이 되며, 이 때까지의 시간은 약 30초 걸리는 것이 보통이다. 이렇게 가열된 플러그에 연료를 공급하여 화열을 일으키며 흡입공기 온도를 상승시키게 되어 시동을 원활하게 한다.

#### 다. 시동

키 스위치를 "ON"의 상태로 하고, 시계 방향으로 완전히 돌리면 시동위치(START)로 되어 엔진이 시동된다. 시동이 되면 즉시 키 위치에서 손을 떼고 엔진 콘트롤 레버를 아이들링 상태로 들려 놓는다.

키 스위치는 자동적으로 스위치 "ON" 상태로 돌아오게 되며, 밧데리 전원이 각종 게이지 및 발전기와 연결되어 밧데리 전원을 충전하거나 사용할 수 있도록 회로가 형성된다.

또 시동되면 밧데리에 충전이 되는가를 암페어 미터로 확인한다. 그리고 시동후 10초후에 엔진 오일 스위치를 "ON" 시킨다.

### 2 - 3 엔진 시동

가. 엔진 시동전에 다음 사항을 확인한다.

- 회로차단 스위치(NFB) 는 "ON" 되어 있는가?

- 벨 정지 스위치는 "ON" 되어 있나?

- 엔진 오일 스위치는 "OFF" 되어 있나?

키 스위치는(Key switch)는 밧데리 전원을 단속해 주고, 정지(OFF), 운행(ON), 시동(STARTING), 예열(PREHEATING) 장치 등으로 전원을