

原電 運轉要員 勤務制度 改善의 意義

〈한국전력공사 원자력발전처 발전운영부 제공〉

원자력발전소 운전요원들의 교대근무형태를 올진원전은 3월23일, 고리 및 영광원전은 6월15일, 월성원전은 7월13일부터 지금까지의 5조3교대에서 6조3교대로 개선하여 운영하고 있다.

美 드리마일아일랜드(TMI), 舊 소련 체르노빌원전의 2대사고는 主 원인 중 하나가 인적실수인 것으로 판명된 이후, 운전요원 근무형태는 원전 안전관리면에서 커다란 비중을 차지해 왔다.

특히 우리나라의 경우 91년말 현재 전체 발전설비 중에서 원자력이 차지하고 있는 비율은 설비용량이 9기 7,615천kW로 전체용량의 36.1%를, 발전량은 56,311백만kWh로 전체 발전량의 47.4%를 차지하고 있는 등 원자력이 전력생산에 중추적인 역할을 담당하게 됨에 따라 원전운영에 있어서의 안전운전이 더욱 중요한 비중을 차지하게 됐다.

선진국 등은 원전에서 일어나는 크고 작은 각종 고장정지의 상당수가 인적실수(35~40%)에서 발생되고 있어 교대근무제도를 계속 개선하고 있다. 스웨덴은 7조3교대, 독일, 핀란드, 臺灣은 6조3교대, 日本领은 5조3교대를 채택하고 있고,

미국과 캐나다는 6조3교대와 5조3교대 두 가지 형태를, 프랑스는 7조3교대와 6조3교대 두 가지 형태를 혼용하고 있다.

종전의 교대근무형태인 5조3교대는 교대근무 3개조, 휴무 1개조, 교육 1개조로 구성되어 있었으며, 여기에 일상근무 1개조를 추가하여 6조3교대로 편성했다.

새로 편성된 일상근무조는 안전계통 등 주요계통의 정기점검·시험 수행 및 평가·분석과 작업허가서 발행보조 및 현장작업 감독지원, 운전근무조 결원시 대근, 해외운전경험정보 정리·분석 및 국내원전 적용, 국내 원전 운전경험 분석·평가 및 적용, 절차서·지침서의 주기적 검토·개정 및 보완, 기타 운전업무 지원 등을 하게 된다.

일상근무조를 편성하기 위해서는 발전교대부장 2명(고리 #3, 4, 영광 #1, 2), 발전과장 및 안전담당과장 18명(9개 호기), 교대근무직원 113명, 모두 133명이 필요하나 원전 운전요원들의 기량향상과 업무분담을 통한 업무개선 등에 힘입어 6조3교대에 필수적인 간부(3, 4직급) 20명과 보직통폐합을 통한 교대근무직원 3명 등 총 23명의 추가 소요인원 만으로 1개조를 추가

편성한 것이다.

교대근무조의 추가편성으로 인한 업무공백은 일상근무직원의 전출입으로 인한 업무공백과는 근본적으로 다르다. 일단 교대근무에 임하게 되면 자기담당업무를 업무를 모르는 다른 사람이 대신해 줄 수 없는 것이다.

먼저 보직별 담당업무를 결정한 후 새로 편성될 조의 보직 적격자를 선정해야 한다. 이때 기존 근무조의 근무역량에 영향을 주어서는 안되며, 원전운전에 필요한 법적 요구자격(원자로조종감독자 및 원자로조종사면허) 보유인원에도 만족되어야 한다.

교대근무조는 조별로 팀워크를 잘 이루어져야 하므로 새로 편성된 조는 일체감고취를 위한 교육, 보직 이동에 따른 이동된 보직훈련 등 상당기간 필요한 교육을 통하여 비로서 교대근무에 임할 수 있는 것이다.

이번 교대근무제도 개선으로 교대근무조는 설비조작 등 교대근무에만, 각종 사고를 가상해서 대비훈련을 하는 교육조는 교육에만 전념하게 됐으며, 주요계통의 정기점검·시험수행, 교대근무조 결원시 대근 등 지금까지 교대근무조 및 교육조에서 하던 업무 중 일부를 새로 편성된 일상근무조가 맡게 됨에 따라 부수적 행정업무수행의 부담, 반복되는 교대근무로 생기는 생활리듬의 파괴, 근무의욕의 저하 등 육체적·정신적 피로를 경감할 수 있게 되어 인적실수로 인한 사고의 예방과 설비신뢰성을 확보할 수 있게 됐다.■