

그림 3.2.5 부하제어 우선방식의 비교




그림 3.2.6 수요전력 감시장치의 구성

- (가) 가열재, 가열설비의 온도 등
- (나) 물, 공기의 밀도, 비중의 변화, 공조부
하 등
- (다) 윤활유 정도 등

○ 기간중의 생산량의 변화에 대해서는

- 원료가공량, 가공공수의 변화
- 준비시간
- 생산스피드
- 동일제품 생산의 긴 안목
- 양품을
- 불량율
- 기계, 제어기기의 고장
- 작업실수
- 노동의욕

등이 생각된다.

사용전력량 면으로부터는 가공량, 가공공수의 감소와 에너지 절약대책의 진척정도에 크게 관여하고 생산량면으로부터는 노동생산성이 전부이다.

전력원단위 개선의 효과적 요소는 단위시간의 생산량 증가가 가장 크고 따라서 에너지절감 절전효과이다. 전자의 대책은 다방면에 걸쳐서 생산시스템의 변경에 의한 대폭적인 개

변으로 되는 경우이다.

일반적으로 레이아웃의 변경과 다능기의 조합, 생산용량 향상이나 양산설비의 도입, 계장자동화에 의한 공정안정과 생산스피드 향상, 조업방식의 개량에 의한 준비시간의 감소, 더 육이 제안제도, QC씨클 활동에 의한 작업의 간편화, 불량율의 감소 등을 들 수 있다.

후자의 에너지절감 절전에 대해서는 외관상으로는 사용하고 있는 전력을 다른 에너지로 바꾸거나 어떤 공정을 폐지하여 외주 의존으로 변경하는 예가 있으나 본래의 에너지절약이라고는 말할 수 없다.

일반적으로 에너지절약 절전에 의하여 전력원단위를 크게 변경할 수 있는 예는 아주 드물다.

이와 같이 전력원단위 개선에 의하여 계산되는 에너지절약(전력원단위차[kWh] × 생산량)과 일반적인 에너지절약과는 약간의 뉘앙스가 다르다.

일반적인 에너지절감은, 석유소비량 즉 전력사용량 그자체의 감소를 말하고 전력원단위의 개선은 양산 등에 의하여 에너지 사용량은 많아져도 단위제품당의 에너지 사용량의 저감을 도모하려는 것이다. ■■■

● 다음호에 계속 됩니다

