

단위작업명 : 제품 포장작업



위험요인 및 안전대책

<위험요인>

- (1) 컨베이어 벨트에 옷이 말려 협착사고 발생위험
- (2) 근로자간 잡담으로 부주의에 의한 안전사고 발생위험
- (3) 상체를 회전해야만 작업이 가능하므로 인한 근골격계질환 발생위험
- (4) 컨베이어에 비상정지버튼 미설치로 사고 발생시 피해범위 확대 위험

<안전 대책>

- (1) 작업시 복장, 두발 단정히 할 것
- (2) 작업시 근로자간 잡담 등 주의력 상실하는 행위 금지
- (3) 최소한의 움직임으로 작업이 가능하도록 상자위치 변경
- (4) 컨베이어 비상정지가 가능하도록 비상정지버튼 설치

단위작업명 : 천장 도색작업



위험요인 및 안전대책

〈위험요인〉

- (1) 바닥의 정리정돈 미흡으로 작업시 발걸림에 의한 전도사고 위험
- (2) 보안경 미착용으로 유해물질(페인트)에 의한 시력손상위험
- (3) 방독마스크 미착용으로 유해물질 흡입에 의한 직업병 발생위험
- (4) 안전화 미착용으로 칼등에 의한 발 상해위험

〈안전대책〉

- (1) 작업 전 바닥 등 정리정돈 실시
- (2) 보안경 및 방독마스크등 보호구 착용
- (3) 안전화 착용