

## 도금작업 안전수칙

1. 도금용 물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS) 내용 숙지
2. 국소배기장치 작동상태 확인
3. 보안면, 고무장갑, 앞치마 등 보호구 착용
4. 산성 및 알칼리성 물질은 별도의 색으로 구분
5. 도금액 등이 피부에 묻은 경우 즉시 세척
6. 정기적으로 작업환경측정 및 근로자 건강진단 실시

## Safety Instruction on Coating Works

1. Understand the contents of Material Safety Data Sheet (MSDS) on substances for coating
2. Check on operation condition for local exhaust device
3. Wear the protective devices, such as, facial protector, rubber gloves, apron and the like
4. Classify acid and alkali substance in separate colors
5. Wash off immediately when the coating liquid is on the skin
6. Implement regular work environment measurement and health examination on workers

# Nguyên tắc an toàn khi mạ

1. Nắm rõ nội dung tài liệu thông tin an toàn (MSDS) đối với đồ vật đem mạ
2. Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị thông gió cục bộ
3. Sử dụng dụng cụ bảo vệ như mặt nạ bảo vệ, găng tay cao su, tạp dề v.v
4. Phân loại chất có tính axit và chất có tính kiềm bằng màu sắc riêng
5. Trường hợp bị dung dịch mạ dính vào da phải rửa ngay
6. Định kỳ đo môi trường làm việc và thực hiện khám định kỳ sức khỏe cho công nhân

## ความปลอดภัยในการทำงานการร้อน

1. รับทราบเรื่องในหนังสือความปลอดภัยวัตถุอันตรายสำหรับการร้อน(MSDS)
2. เช็คสถานการณ์การทำงานของเครื่องลดมลพิษเฉพาะส่วน
3. ใส่สิ่งที่ป้องกันได้ เช่น หน้ากาก ถุงมือยาง ผ้ากันเปื้อน
4. แบ่งสิ่งที่เป็นกรดและด่างออกเป็นสี
5. กรณีที่น้ำยาการร้อนติดผิว ต้องล้างออกทันที
6. ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมการทำงานและสุขภาพของผู้ที่ทำงานเป็นประจำ