

•事例•

우리社의 電氣使用合理化에 對한 成果

(熱併合發電設備을 中心으로)

梁 麒 龍

서울味元(株) 原動部長

우리會社의 主製品은 그루타민산소모다로서 年間 약 4 만톤의 調味料를 生產하여 國內市場은 물론 日本, 美國, 유럽 등지에 수출하고 있다. 그루타민산균을 酸酵시켜, 回收, 結晶하는 工程으로 構成되어 있어서 他產業에 비하여 비교적 燃料나 電力を 많이 쓰는 業種에 속한다.

우리會社에서도 에너지가 차지하는 費用負担을 줄이기 위하여 약 4 年前에 热併合發電設備를 導入하여 현재 稼動中인데, 本稿에서는 热併合發電을 計劃・設置하여 지금까지 運轉해 오는 동안의 經驗談과 現況을 紹介할까 한다.

1. 設備概略

上要한 電力設備現況은 다음과 같다.

受電設備 : 18,000 kVA

熱併合發電設備 : 11,000kW × 1 基

非常用發電機 : 1800kW 디젤엔진
電動機, 3.3kV : 131台, 26,650HP

低壓 : 1,296台, 19,900HP

進相用캐파시타 : 5,000 kVA

2. 热併合發電設備의 導入動機

73年 石油波動이래 에너지費用 負擔이 점점 늘어남에 따라 에너지費用 節減을 위한 部門別, 裝置別로 研究, 檢討하여 長・短期對策을樹立하였다. 그 중에 하나가 蒸汽發生設備의 热効率을 높이고 費電

料金을 줄일 수 있는 것이 热併合發電設備의 導入이라는 點에 意見이 모아졌다. 本發電設備를 計劃할 당시에 보일려 總容量은 167T/H(12基) 이었고 蒸汽使用量은 平均 110T/H이었으며, 電力負荷는 平均 11,500kW정도이었다.

보일려는 12基 全部를 稼動했는데 設置된지 3 ~ 10年以上 된 것들이어서 性能이 不良한데다가 燃燒管哩가 적절히 이행되지 못하여 热効率은 80%程度로 낮은便이었고, 特한 老朽한 탓으로 故障이 빈번하여 많은 어려움을 겪어야 했으며 維持補修費가過重하게 所要되는 등, 非經濟의이었다.

이와같은 狀況에서 热併合發電을 導入키로 決定하고 그 容量은 보일라 130T/H, 터어빈發電機 11,000kW로 計劃하였으며, 78年初에 3個 ベ이커를 경쟁입찰에 참여토록하여, 그중 日本의 三井造船과 設置契約을 체결하였다.

3. 热併合發電設備의 主要仕様

3 - 1 發電機

種類 : AC 3 相 同期發電機, 全閉 水...空冷式

정격출력 : 12,941 kVA (11,000kW)

電壓 : 3,300V

周波數 : 60Hz

回轉數 : 1,800 rpm

여자기 : Brushless Type

제작자 : 日本 明治舍

3 - 2 터어빈

종 류 : 총격식 排壓터어빈
출 力 : 11,000kW
회 전 수 : 7,393rpm
증기, 인구 : 59kg/cm²g 440°C 116,700kg/H
 出口 : 7.5kg/cm²g, 225°C
제 작 자 : 日本 三井造船

3 - 3 보일러

형 식 :水管式, 屋外型
최대증발량 : 130T/H
最 大 壓 力 : 70kg/cm²g
증 기 압 力 : 62kg/cm²g
증 기 온 도 : 445°C
燃 料 : 벙커 C 油
통 풍 방 식 : 强制通風
eff 率 : 91% (設計)
제 작 자 : 日本 三井造船

4. 系統構成

4 - 1 热併合發電이란?

電力を 生産하기 위한 發電方式에는 여러 가지가 있지만 대부분의 경우, 그 裝置의 理論的인 原理나 實際應用上에 불가피하게 많은 热을 폐기하거나 回收가 不可能하도록 되어 있는데, 热併合發電에서는 電力を 發生시키고 나오는 廢熱의 全部 또는 一部分을 回收하여 再使用하도록 System化 되어 있는 設備라고 말할 수 있다. 예를 들면 일반 商業用 火力發電所의 경우 터어빈을 둘리고 나오는 莫大한 量의 水蒸氣를 同時に 使用할 消費處가 없어 水蒸氣를 復水器내에서 高真空度를 維持하면서, 凝縮水溫度를 可能한限 내리도록 하여 터어빈사이클의 效率을 높이고 있지만, 그實은 엄청난 崑의 冷却水를 순환시켜 莫大한 热을 汱 또는 바다로 흘려 내보내지 않을 수 없도록 되어 있다는 것은 누구나 다 잘 아는 사실이다. 이것이 바로 復水 빠어빈發電이지만 그原理나 實際應用上 어쩔 수 없는 일이라 하겠다.

우리 热併合發電에서는 터어빈을 둘리고 나오는 蒸氣全量을 곧 바로 同時に 各工程에 보내어 热源으로 쓰도록 하는 排壓터어빈을 採用하였다. 바꾸어 말하면 工程에서 使用하는 蒸氣量의 순시치에 비례하여 發電을 하도록 되어 있어서 廢熱이 發生하지

않기때문에 热에너지의 利用効率이 아주 높게 운전되고 있다. 일반 復水터어빈發電所의 热効率이 大容量인 경우 40% 程度이지만 热併合의 경우는 86%以上이 된다.

4 - 2 電力系統構成


앞에서 詳介한바와 같이 우리 热併合發電은 工程蒸氣使用量의 순시치에 비례하여 發電하도록 되어 있기 때문에 當初부터 電力公社의 電力系統과 常時並列運轉을 하도록 設備되어 있다. 기존의 系統은 도봉s/s로 부터 22.9kV單獨受電하여 구내배전은 3,300V, 220V로 降壓하여 供給하고 있는데 热併合發電은 3.3kV電壓을 22.9kV로 升壓하여 22.9kV BUS에서 系統과 並列도록 되어 있다.

計劃當時에는 構內配電電壓이 3.3kV이므로 發電端電壓도 그에 맞추어 3.3kV BUS에 連結할 것으로 構想하였으나 기존 3.3kV BUS改造作業이 長時間이 所要될 것으로豫想되어 計劃을 變更하여 22.9kV로 升壓하여 並列도록 하니 升壓用 15MVA 變壓器의 電力損失負擔이 문제점으로 남게 되었다. 並列投入은 계통도에서 보는 바와 같이 수전용차단기 52R, 승압용차단기 52T와 發電기용 차단기 52G로 하여 있으며 投入操作은 自動同期指令裝置가 電壓, 周波數와 位相등을 檢出, 比較調節하여 自動으로 投入도록 하고 있다.

發電機는 常時 電力會社系統과 並列運轉하게 됨으로서 受電端에는 51, 64, 51GR, 27계전기외에도 67P, 67Q와 37동의 계전기를 追加設備하였다.

67P는 發電機로부터 有効電力이 受電端밖으로 흘러나갈 경우에 동작하는 逆送電防止계전기이고, 67Q는 電力系統의 地絡事故時에 無効電力이 흘러나감을感知하여 電力系統事故가 發電機에 파급되는 것을 防止하기 위한 것이다. 37계전기는 電力會社의 無警報停電時나 逆送電直前에 죽, 受電端에 流하는 電流의 最少值에 動作하여 수전용차단기를 차단시켜 발전기를 單獨 運轉하도록 하기위한 것이다. 並列運轉을 하다가 어떤 事由로 인하여 수전용차단기가 끊기고 電力系統과 分離되어 單獨運轉으로 突入하게 되면 發電機의 過負荷保護를 위하여 미리 선택된 負荷의 回路를 차단하도록 되어있는데, 이때 工程에서 消費하는 蒸氣量과 發電量과의 平衡維持가 가장 重要한 문제로 된다.

電力負荷에 比하여 蒸氣使用量이 많으면 餘分의



전력계통도

증기는 타어빈을 바이пас하도록 하여 安定된 운전을 계속할 수 있지만, 만일 증기사용량이 적을 경우에는 증기를 일부 大氣放出하여 電力과 증기의 밸런스를 맞추어 주는데, 그래도 밸런스維持가 안 될때는 低周波數계전기가動作하여 發電機마저 트립되는 경우도 있다.

4 - 3 蒸氣系統構成

기존 보일러 12基를稼動할때는 보일러가 제1기판 실파 제2기판실로 분리설치되어 있어서 운전에 不利함은 물론 蒸氣配管도 복잡하게 엉키어 있어서 배관관리도 어렵고 热損失도 막대하였으므로, 热併合發電設備를 計劃함과 동시에 당시의 韓國熱管理協會에 의뢰하여 蒸氣配管合理化診斷을 얻어 그 진단案에 따라서 증기배관을 대폭으로 정리정돈하였다.

5. 設備補完

5 - 1 電氣의인 트립事故防止

冬節期에 試驗運轉을着手하여 80年2月에 性能試驗을完了하고 일단 営業運轉을開始하였으나豫期치 못했던 어려움이 많았다. 그중에서도 가장 큰

問題가 電氣의인 트립事故이었다. 80年2月부터 12月末까지 11個月동안 트립事故件數가 무려 55件에 달했다. 트립事故內容은 주로 計器誤動作, 계전기의 協調不良등, 단시간에 복구가 가능한 것들이었으나 55件中에 터어빈發電機나 보일러가 트립된 것이 44件이나 되었으며 55件을 發生要因別로 추적하여 본結果, 外部系統事故 波及에 의한 것이 32件이고, 發電所 자체의 誤動作事故가 16件, 構內動力設備의 不良에 의한 것이 7件 등으로 나타났다. 우리는 당혹했다. 热併合發電機를 설치했는데 어째서 停電이 되느냐고 따져 묻는다면 변명하기 어렵게 된다. 유티리티도 다른 商品이나 마찬가지로 좋은品質, 充分한 量, 저렴한 價格등 세 가지 條件을 滿足시켜 주어야 하나品質面에서 問題點이 있었던 것이다.

原因分析을 한 결과,

- ① 系統小事故에 의한 것은, 불과 數싸이클동안의 低電壓現象으로 因하여 보일러의 計裝電源이喪失되는 데에 原因이 있다.
- ② 發電所自體의 誤動作事故는 可能限한 防止할 수 있다.
- ③ 構內動力設備에 의한 것은 계전기형조가 잘 안되는 것이 원인이다.

그對策으로서 다음과 같이補完한 결과 트립사고는 대폭 감소되었다.

① 순간적인低電壓에 의한 것은 발전소 내의 DC電源을 利用하여 定電壓定周波裝置(CVCF)을 도입한다.

② 主要機器의 停止回路에는 시간지연제전기를 설치한다(2秒이내停止防止).

③ 20個의 構內配電線路에 短絡保護用 순시동작 요소가 붙은 계전기로 교체하고 계전기의 정정치를 再調整한다.

5 - 2 터어빈排壓低下

設計上의 터어빈排壓은 $7.5\text{kg}/\text{cm}^2$ 로 되어 있으나 실제 운전을 실시해본結果, 工程에서 실제로必要的한 蒸氣壓力은 $6.2\text{kg}/\text{cm}^2$ 이면足하다는 결론을 얻었으며 터어빈排壓을 $6.2\text{kg}/\text{cm}^2$ 로 낮추어 운전할 경우 發電機出力은 主蒸氣 100T/H 를 基準할때 $9,450\text{kW}$ 에서 700kW 만큼增加한 $10,150\text{kW}$ 를 發電할 수 있다는 것을 알게되어 減壓운전을 하기로 하였다.

이 경우 터어빈메이커의 意見에 따라 터어빈過負荷防止目的로 發電量制御調節裝置를追加하였으며, 경해서 受電量制限調節裝置도 設置하였다. 또한 蒸氣를 大氣中에放出시키는 장치도 自動化하여 發電機單獨운전시의 蒸氣量과 發電量의 밸런스문제도 解決하였다.

6. 經濟性

熱併合發電設備의 施設投資費는 計劃當時보다 많이增加되어 內資 25억원 , 外資 18억원 등 合計 43억 이 소요되었으며 건설단가는 kW 當 약 $390,000\text{원}$ 씩 소요된 셈이다. 계획 당시의 投資費回收期間은 약4年으로推算하였으나, 現時點에서 추측할때回收기간은 시운전완료로부터 약5년정도 소요될 것으로 추산된다. 82年度의 운전실적을 참고하면 年間總發電量은 $63,424\text{MWH}$ 로서 全體電力사용량에 대한 發電

比率은 69.9%이었으며 이電力量을 電力會社로 부터受電하였을경우 電氣料金은 약 29億원 을 추가 支拂하였을 것이다.

7. 問題點

7 - 1 蒸氣使用量減少로 因한 發電量減少

工程은 증기사용량은 에너지節減方針에 따라 老朽機器의 代替, 高效率機器의導入과合理的인運用으로 대폭 감소되는 추세에 있으나, 電力사용량은 좀처럼 감소되지 않고 있어서 發電比率이 점점低下되고 있는 實情이다. 蒸氣使用量이 절감되면全体的인 에너지費用도 절감되는 것은當然한 사실이지만, 热並合發電機의 本來의 目的인 發電比率을 提高시키는 문제가 당면한 課題로 되어 있다.

① 計期의인 工程改善으로 電力使用量을 現水準에서 10~20%절감시킬 수 있는 方法은 없는지?

② 小量의 電力を 使用하면서 蒸氣를 많이 使用하는 新製品을 개발할 수는 없는지? 여러 方面으로研究하고 있지만 쉽게 풀리지 않는 것이 에너지절감사업인 것 같다.

8. 結言

하나의 새로운 設備를導入함에 있어서 計劃으로부터 實際運用에 이르기까지 克服해야 할 많은逆境이 있고, 빈틈없이 세워진 計劃이 시행단계에서 많은 오류를 범하게 됨으로써 계획자체를 탓하기 일수이지만 특히 에너지절감사업은 과감하게 지속적으로 추진되어야 할 것으로 생각한다.

熱併合發電設備를導入함에 있어서 技術의in 어려움도 많지만, 그보다는 거액의 投資가 뒤따라야하는 점에서 決心하는데에는 대단한 勇氣가 있어야 하겠고 에너지절감이라는 次元에서 볼때는 에너지多量消費企業에서는 꼭 한번 檢討해봄직한 設備라고 하겠다.