

22.9[kV] 지중배전용 전력케이블의 전기적 특성과 파괴수명 고찰

論文

48C - 9 - 5

The Consideration of Electrical Characteristics and Breakdown Lifetime in 22.9[kV] Underground Distribution Power Cables

金忠培* · 洪京鎮** · 林暉燮*** · 丁禹聲§ · 金相俊§§ · 金泰成§§§
(Choong-Bae Kim · Kyung-Jin Hong · Jang-Seob Lim · Woo-Sung Jung ·
Sang-Joon Kim · Tae-Sung Kim)

Abstract - Degradation diagnosis of XLPE insulated URD cables was accomplished through out new method, which was to be analyzed by non-electrical experiments and synthesized by degradation points. To supplement this method, It was also carried out using several electrical analyses. $\tan \delta$ had commonly a different tendency by means of temperature and frequency and also appeared higher at the outer part rather than inner part of insulator. PD-q increased generally in proportion to the applied voltage and showed regular patterns in relation to the thickness of insulator. Breakdown voltages were measured and breakdown lifetimes were predicted applying for Weibull distribution function. As a result, breakdown lifetime in failure cables was shorter up to $\frac{1}{3}$ times than that in general cables. It was very available to estimate cable degradation using above method, but it needs further study on XLPE insulated URD cables in order to improve reliability.

Key Words : Power cable, Degradation diagnosis, Weibull distribution function, Breakdown lifetime

1. 서 론

가교폴리에틸렌 절연케이블은 전기적, 기계적, 물리·화학적 특성이 우수하고 폴리에틸렌에 비해서 내열성이 뛰어나므로 지중배전용 전력케이블의 주류를 이루고 있다. 그러나, 최근의 조사에서 대부분의 지중배전용 전력케이블은 설계수명(Expectation lifetime)이 30여년 정도임에도 불구하고 실제로는 이에 훨씬 못 미친다는 사실이 보고된 바 있다[1].

외국의 경우에는 이미 지중배전용 XLPE 케이블의 열화진단을 위해서 절연층, 반도전층 등 케이블의 열화나 사고의 원인이 될 수 있는 모든 부분에 대하여 물리·화학적 및 미세구조적 특성분석을 수행하고 적절한 열화인자에 열화가중치(Degradation point)를 부여함으로써 케이블의 성능을 종합적으로 판단하는 방법이 개발되어 활용 중에 있다[2].

최근에 국내에서도 배전케이블의 성능을 종합적으로 분석하고 평가하려는 연구가 이루어지고 있으나, 아직까지 효율적이고 신뢰성 있는 케이블의 성능평가방법을 개발하지 못하고 있는 실정이다.

* 準會員 : 全南大 工大 電氣工學科 博士課程

** 準會員 : 全南大 工大 電氣工學科 博士

*** 正會員 : 木浦海洋大 電子通信工學部 助教授 · 工博

§ 準會員 : 全南大 工大 電氣工學科 博士課程

§§ 正會員 : 韓電 電力研究院 部長

§§§ 正會員 : 全南大 工大 電氣工學科 教授 · 理博

接受日字 : 1999年 1月 25日

最終完了 : 1999年 7月 29日

본 연구에서는 우선적으로 열화가중치를 이용한 평가방법이 국내의 XLPE 절연 지중배전케이블에 효율적으로 적용될 수 있는지를 알아보기 위해서 케이블의 성능에 영향을 줄 수 있는 항목들에 대하여 여러 가지 특성분석을 실시하였다. 그러나, 외국케이블과 국내케이블은 제작조건 및 사용환경이 다르기 때문에 특성분석에서 제외된 몇 가지 전기적 특성을 조사하고 비교해봄으로써 열화가중치에 의한 성능평가방법이 국내 지중케이블에 적용될 때의 문제점과 상호연관성을 분석하였다. 이러한 과정을 통하여 최종적으로는 XLPE 지중배전케이블의 성능평가에 적용할 수 있는 적절한 “열화가중치”와 “절연파괴강도” 및 “파괴수명” 등을 제시하였다.

2. 본 론

2.1 시료의 제작

시료로 사용된 지중배전케이블은 국내에서 생산된 22.9[kV]급 CN/CV 케이블로서 절연체는 XLPE이고, 외피는 PVC이며, 내부·외부 반도전층으로 구성되어 있다. 케이블은 상호비교를 위해서 사고경력이 없는 케이블(S1~S5)과 사고경력이 있는 케이블(F1~F7) 12종을 선택하였다(표 1). 각각의 케이블은 특성분석을 위해서 그림 1의 (a), (b)와 같이 ribbon type과 coil type으로 가공하였다. 또한, 본 실험에서는 12종류의 케이블을 그림 1의 (c)와 같이 길이 10[mm], 폭 1[mm], 깊이 1~6[mm]로 가공하였으며, 가공한 면은 Sand paper (SS-2000Cw)로 연마하였다. 시료의 연면방전을 방지하기 위해서 전선을 입힌 후, 흠 부분과 도체 부분을 실리콘으로 몰드한 다음 각각의 전기적 시험을 수행하였다. 케이블의 두께

방향 분포특성을 고찰하기 위해서 ribbon type 시료를 절연 층 두께분포에 따라 나누었으며, 내부반도전층으로부터 외부 반도전층까지의 평균 절연층 두께는 7[mm] 정도였다.


표 1 실험에 사용된 배전케이블의 주요 사항

Table 1 Index of cables as specimen

	제작 회사	설치 장소	제작년도	사용 기간	설치 방법
S1	—	— ^a	—	—	—
S2	—	— ^b	—	—	—
S3	A	—	1984	9년	덕트
S4	A	익산	1987	8년 6개월	덕트
S5	A	광주	1985	11년	덕트


F1	^c				
F2	B	서부	1990	5년 11개월	덕트
F3	A	성남	1993	2년 2개월	맨홀
F4	C	원남	1985	10년 8개월	직매
F5	A	충주	1984	12년 8개월	덕트
F6	A	목포	1985	11년 2개월	직매
F7	D	강남	1990	7년	덕트

^a, b : 12년 정도 c : 2~3년 정도 추정



(a) 리본타입

(b) 코일타입



(c) 전기적 시험을 위해 가공된 시료

그림 1 시료의 형태.

Fig. 1 Three types of specimens.

2.2 실험 방법

표 2는 각각의 실험 항목을 정리한 것이다. 각각의 실험들은 열화가중치를 적용하기 위한 물리·화학적 실험 및 미세 구조분석과 빛금친 부분으로 표시된 전기적 특성 시험으로 분류된다. 물리·화학적 특성시험은 주로 ASTM의 고무 및 고분자의 분석을 기준으로 하였으며, 각각의 실험방법은 97년 10월 전력연구원 보고서 '배전케이블 수명예측 기준결정 및 열화진단 시스템 구축'에 나온 방법을 참고로 하였다[1].

$\tan \delta$ 는 리본타입 시료를 절연층의 내·외부 반도전층에서 각각 채취하여, 제작된 전극과 PLUKE사의 RLC Meter를 이용하여 측정하였다. 누설전류, 방전량 및 절연파괴 시험은 그림 1의 (c)와 같이 제작된 케이블을 사용하였으며 누설전류는 DC 23[kV]에서 1분과 7분치 값을 취하였고, 방전량과 절연파괴 시험은 100[V/sec]의 속도로 전압을 상승시켜 가면서 변화량을 X-Y 기록계로 기록하였다.

표 2 실험방법과 목적

Table 2 Categories of experiments

항목	목적	시험대상	비고
시각적 관찰	절연층 표면	절연층 표면	—
X-ray	불순물 내부 결합	케이블 전체	—
핫오일테스트	보이드, 불순물	케이블 전체	실리콘 오일
수트리	수트리	절연층	메틸렌 블루우
가교도	가교된 정도	절연층	자일렌
수축율	수축율	절연층	—
체적고유저항	반도전층의 체적고유저항	반도전층	—
μ -FTIR	화학적 결합	절연층	—
ICP-AES	불순물 함유량	절연층과 반도전층	—
DSC	열분석	절연층	RT~200[°C]
유전손실	유전손실	절연층	LCR 메터
누설전류	누설전류	케이블 전체	직류 고전압
부분방전	방전량	케이블 전체	0 ~ 23[kV]
절연파괴시험	파괴수명	케이블 전체	웨이블 함수

3. 실험결과 및 고찰

3.1 열화가중치에 의한 케이블의 열화진단

최근에 전력연구원과 고려대에서 지중배전케이블의 성능평가를 위해 제안한 열화가중치를 기준으로 해서 본 실험에서 사용된 12종류의 배전케이블의 열화가중치를 예상하여 보았다[1]. 제안된 열화가중치는 배전케이블의 사고나 열화를 일으킬 수 있는 여러 가지 인자들에 대하여 적당한 수치를 부여하고 이들을 종합하여 최종적으로 케이블의 열화와 수명을 판단할 수 있는 방법이다.

실험과 분석을 통하여 열화인자인 수트리와 보이드, 절연층과 반도전층의 불순물 여부, 수축율, 가교도, 반도전층의 체적고유저항, 산화유도시간, 화학구조결합 등을 측정하고 일정한 기준을 넘어서는 항목에 대해서 각각 가중치를 부여함으로써 최종적으로는 이를 종합하여 케이블의 열화정도를 판단하였다.

실험 결과, 사고케이블의 열화가중치가 건전케이블보다는 높게 나타났으며, 수트리에 의한 파괴가 주원인이었던 F1, F4, F6 시료의 경우는 가장 높은 수치를 나타냈다. 주목 할 만한 사실은 S1과 S4의 경우는 비록 건전케이블이지만 열화가중치가 비교적 높게 나타났다는 것이다. 이는 오랜 사용기간 동안 경년열화의 정도가 심했던 것으로 생각된다. 본 실험에서 사용한 12종의 케이블에 대하여 열화가중치가 높은 순서대로 열거하면 다음과 같다.

S5, S3, S2 \leq F7, F2, S1 \leq F3, S4, F5 \leq F1, F6, F4




그림 2 케이블의 열화가중치.

Fig. 2 Degradation points of each cable.

주의할 점은 열화가중치를 적용하기 위해 필요한 사고반도 및 다른 몇 가지 Factor는 제외되었다는 것이다. 이런 점을 감안한다면 국내에 적용될 수 있는 열화가중치는 본 실험에서 예측된 결과보다는 더 높아질 것이다. 또한, 국내 케이블에 대하여 연구를 해본 결과, 외국에서는 중요시되지 않았던 반도전층의 성능에 관한 부분이나 제조 시에 발생하는 결함, 그리고 불순물에 관한 항목들은 국내 케이블의 경우에는 비교적 차지하는 비중이 크기 때문에 앞으로 이에 대한 연구와 자료의 축적을 통해서 국내 케이블에 맞는 열화가중치를 새로이 적용하는 것도 생각해 보아야 할 것이다.

3.2 전기적 특성 결과 및 고찰

지금까지의 결과를 바탕으로 몇 가지 전기적인 특성실험을 실시하였다. 열화가중치에 의한 특성분석은 물리·화학적, 또는 구조적인 분석이 주를 이루고 있으므로 케이블의 열화에 관한 정보를 완벽하게 포함하고 있지 않다. 따라서 고분자의 물성이 전기적인 특성과 어떻게 연결되어 있는지에 대한 연구도 이루어져야 하며, 더 나아가서는 열화가중치에 의한 절연성능평가가 국내 케이블에 효과적으로 응용되기 위해서는 이러한 비전기적 특성과 전기적 특성을 종합하여 최종적인 판정을 하는 것이 효과적이다.

3.2.1 $\tan\delta$ 에 의한 절연층의 성능 분석

케이블의 절연층에 사용되는 고분자는 $\tan\delta$ 가 낮고, 주위 환경에 의해 크게 변화하지 않는다는 특징이 있다. 그러나, 장시간 사용으로 인해 열화된 고분자는 $\tan\delta$ 값이 커지는 것이 보통이다[3].

본 실험에서는 절연층의 내부반도전층쪽과 외부반도전층쪽에서 채취한 ribbon type 시료에 전극을 입힌 후, 온도와 주파수에 따른 $\tan\delta$ 를 측정하였다.

측정 결과, 그림 3에서 보는 바와 같이 F1~F7의 $\tan\delta$ 는 F4를 제외하면 절연층의 내부반도전층쪽과 외부반도전층쪽 모두 온도에 관계없이 약 0.03 이하의 값으로 안정한 특성을 보이고 있다. 오히려 전선상인 S1~S5의 경우는 사고케이블의 절연층에 비해서 약간 나쁜 특성을 보이는 것으로 나타났다[4].

그러나, $\tan\delta$ 는 그림 3과 같이 큰 차이를 나타내고 있지 않으며 이를 열화진단에 적용하기 위해서는 더욱 많은 연구가 이루어져야 할 것으로 생각된다.

여기서 특이한 것은 열화가중치에 의한 평가에서는 나쁜 특성을 보이지 않았던 S2의 경우 $\tan\delta$ 값이 다른 케이블에 비해 높게 나타났다.




그림 3 온도변화에 따른 $\tan\delta$ (1[kHz]).

Fig. 3 Tan δ in accordance with temperature (1[kHz]).

3.2.2 부분방전 특성과 열화와의 관계

XLPE는 가교반응을 위하여 첨가된 DCP(Dicumyl peroxide)의 분해에 의하여 micro-void가 발생하는 것으로 알려져 있는데, 그 밀도는 약 30,000[개/cm³] 정도로 LDPE의 경우 (3,000[개/cm³])와 비교하면 상당히 많다[5].

절연층의 두께에 따른 방전량의 변화를 관찰하기 위해서 일정전압을 일정속도로 인가한 다음 변화량을 측정하였다. 일반적으로 방전패턴은 저전압에서는 방전의 형태가 나타나지 않다가, 5[kV] 이상에서 수십[pC] 정도의 방전량을 나타내고, 15[kV] 이상에서는 방전량이 수백[pC] 정도를 계속 유지

하다가 절연파괴에 이른다[6][7]. 절연층이 얇아질수록 이러한 형태는 전압이 낮은 쪽으로 전이하고, 절연파괴까지의 전압도 낮아지는 현상을 보인다.

그림 4는 1[mm] 두께의 절연층에 대하여 방전량을 분석한 것이다. 낮은 전압에서도 방전량이 많으며, 특히 S2의 경우는 S4나 S5보다 방전량도 많고 절연파괴전압도 낮다. 일반적으로 파괴는 20[kV] 부근에서 일어나지만, S2는 이보다 낮은 전압에서 파괴가 일어났다.




그림 4 부분방전량 분포 (1[mm]).

Fig. 4 Partial discharge distribution (1[mm]).

3.3 절연파괴강도 및 파괴수명 고찰

3.3.1 절연파괴강도 및 파괴수명 실험 결과

절연파괴 방전 channel은 전계 및 열에너지에 의한 전자들 간의 상호작용과 전자와 물질 격자(Lattice) 및 결합들과의 상호작용의 증가로 인한 carrier 수의 급증 때문에 형성된다. XLPE의 절연파괴 방전 channel은 주로 spherulite들 사이에 위치한다고 알려져 있으며[8], 절연파괴강도는 30~40[kV/mm] 정도로 알려져 있으나, 실제 실험환경이나 시편의 형태, 전극의 구조 등에 의해서 많은 영향을 받기 때문에 정확한 값을 결정하기는 힘들다.

본 실험에 사용된 케이블은 새롭게 모델링한 경우로서 일정속도로 전압을 인가하면서 오일 내에서 파괴실험을 수행하였다. 그림 5는 각 시료의 절연층을 그림 1의 (c)와 같이 1[mm]로 절단한 다음, 10회의 절연파괴시험을 수행한 뒤의 평균 절연파괴전압을 측정한 것이다. 모든 시료의 경우에 약

20[kV/mm] 정도의 절연파괴강도를 나타내고 있는데, 이는 실험에 사용된 시료가 모두 경년열화에 의해 절연파괴강도가 약화되었기 때문으로 생각된다. 실험결과, 파괴전압이 높은 차례대로 나열하면 다음과 같다.

$$S4, S5 \geq S2, F7 \geq F5, F3 \geq F6 \geq F4$$




그림 5 절연파괴강도 (평균파괴전압 X와 표준편차 σ).

Fig. 5 Dielectric breakdown strength (average X and standard deviation σ).

각 시료의 파괴수명을 측정하기 위해서 우선 흙의 깊이가 1[mm]인 시료에 20[kV]의 전압을 인가하여 표 3과 같이 파괴시간을 측정하였다. 표 3의 결과를 아래의 Weibull 분포함수식에 적용하기 위해서 각각의 척도파라메터 α 와 형상파라메터 β 를 Weibull 누적확률분포함수와 최소자승법(The least square method)[9]을 이용하여 구하였다. 그림 6은 시료 S4와 F6의 형상파라메터 β 를 구한 예를 나타낸 그래프이다.

$$F(t) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{t}{\alpha}\right)^\beta\right], \quad t \geq 0, \quad \alpha > 0, \quad \beta \geq 1$$

표 3 각 시료의 파괴시간

Table 3 Breakdown lifetime of each specimens

(unit : [sec])

n	S2	S4	S5	F3	F4	F5	F6	F7
1	198	67	295	314	218	189	139	314
2	310	321	323	451	248	262	258	376
3	381	499	388	487	249	400	262	441
4	427	554	491	494	323	438	344	494
5	504	690	552	580	317	515	441	580
6	603	1078	621	682	361	640	554	581
7	704	1089	848	733	403	736	562	733
8	1029	1214	1187	921	439	862	691	856
9	1255	1336	1429	1054	498	985	804	921
10	1495	1462	1975	1165	620	1060	856	1000
Average (X)	691	831	811	688	368	609	491	630
Standard Deviation(σ)	431	469	555	280	126	299	244	237




그림 6 최소자승법을 이용한 형상파라메터 β 추정
 Fig. 6 Acquisition of shape parameter β using the least square method.

이러한 과정을 거쳐서 허용파괴률률이 0.1~99.99[%]일 때의 파괴수명을 예측하고 그 결과를 그림 7에 나타내었다. 파괴률에 상관없이 전전케이블의 파괴수명은 사고케이블보다 월등히 높았으며, 파괴수명이 긴 케이블은 S5이었고, 가장 짧은 것은 F4였다.

그럼 7에서 주목할만한 것은 열화가중치에 의한 결과치와 비교해 보았을 때, S2와 S4의 경우를 제외하고는 거의 모든 결과가 일치하고 있다는 것이다. 열화가중치의 결과에서는 S4 케이블이 전전상임에도 불구하고 거의 위험한 수준으로 판정되었으나, 전기적 특성분석과 절연파괴 및 파괴수명예측 결과에서는 S4보다는 오히려 S2 케이블이 더 나쁜 특성을 보이고 있다. S2 케이블은 표 1에서 알 수 있듯이 오랜 사용기간으로 인해 경년열화가 상당히 진전되었을 가능성이 크다. 이러한 결과는 비전기적인 분석에 의한 열화진단에서는 나타나지 않았던 특징으로 열화가중치에 의한 국내케이블의 성능평가를 수행할 때에는 반드시 전기적인 특성까지 고려해서 종합적으로 판단해야만 신뢰성을 높일 수 있으리라 추측된다.

파괴수명이 높은 순서대로 열거하면 다음과 같다

$$S_5 \cdot S_4 \geq S_2 \cdot E_3 \cdot E_5 \cdot E_7 \geq E_6 \geq E_4$$





그림 7 파괴확률에 따른 파괴수명 예측
Fig. 7 Breakdown lifetime prediction according to the breakdown probability.

3.3.2 열화가중치와 파괴수명과의 관계 고찰

그림 2의 열화가중치와 그림 5의 절연과파전압, 그림 7의 파괴수명 데이터를 상호 비교하여 그림 8에 나타내었다. (a)는 열화가중치와 파괴전압과의 관계를 나타내고 있고, (b)는 열화가중치와 파괴수명과의 관계를 보여주고 있다. (a)와 (b) 모두 가중치가 높아질수록 파괴전압과 파괴수명은 감소하는 경향을 나타낸다. 만일, 최근에 국내에서 제안한 것처럼 케이블의 “주의해야 할 [point]”를 45[point]로 규정한다면, 1[mm] 절연층의 파괴전압은 최소 20[kV], 파괴수명의 경우는 최소 800[sec] 이상이 되어야 한다는 것을 알 수 있다[1]. 그러나, 열화가중치에서 제외된 사고빈도나 다른 몇 가지 열화인자를 고려하고, 외국케이블에서는 나타나지 않는 국내케이블의 특성들까지 고려한다면 열화가중치는 더 높아야 한다. 실험에 사용한 케이블 중에 비전기적 특성은 물론, 전기적 특성까지 비교적 일정하게 나쁜 결과를 나타낸 F1, F4, F6의 경우를 기준으로 삼는다면 최소 열화가중치는 “60 [point]” 정도가 될 것이며, 이를 기준으로 했을 때 케이블 1[mm] 절연층의 파괴전압은 19[kV] 정도, 파괴수명은 600[sec] 정도가 된다.



(a) 열화가중치와 파괴전압 (b) 열화가중치와 파괴수명
그림 8 열화가중치, 파괴전압, 파괴수명과의 관계 비교
Fig. 8 Comparison of relationships between degradation
points, breakdown voltage and breakdown lifetime

3 결 론

본 실험에서는 특성분석을 통한 배전케이블의 성능을 평가해 보고 새롭게 제작한 시료를 사용하여 몇 가지 전기적인 특성을 시험을 수해하였다.

1. 열화가중치를 이용한 케이블의 성능평가 결과, 건전케이블의 20[%]와 사고케이블의 70[%]가 열화가중치의 기준인 45[point]를 넘었다. 이러한 결과는 열화가 심각하거나 성능이 약화된 사고케이블의 열화가중치가 건전케이블에 비해 높게 나타남으로서 국내 배전케이블의 절연성능평가에 열화가중치를 이용한 방법이 어느 정도 효과적으로 적용될 수 있다는 것을 확인시켜 주었다.

실험 결과, 열화가 심각하게 진행되었던 F1, F6, F4 케이블과 건전케이블일지라도 오랜 사용기간에 의해 경년열화된 S1, S4 케이블의 경우 대부분 열화가중치가 높게 나타났다.

2. 열화가중치에 의한 케이블의 성능평가 결과의 타당성을 입증하기 위해서 $\tan \delta$ 등의 전기적 특성을 조사한 결과, 열화상태에 따라 다소간의 차이를 나타냈으나 뚜렷하게 큰 차

이를 발견할 수는 없었다. 다만, 부분방전량 실험에서는 절연 층의 두께와 인가전압에 따라 비교적 일정한 패턴을 보였으며 열화가 심할수록 방전량은 커지고 방전개시전압은 낮아졌는데, 이를 이용하면 XLPE 케이블의 열화진단에 큰 도움이 될 것으로 생각된다.

3. 절연파괴강도와 파괴수명시험의 결과로부터 국내케이블의 기준 열화가중치를 60 [point]로 지정한다면, 절연파괴전압은 1[mm]에서 약 19[kV] 정도, 파괴수명은 600[sec]로 추정된다. 여기서 주목할 만한 사실은 절연파괴강도와 파괴수명시험 결과는 대체적으로 열화가중치에 의한 성능평가와 일치하고 있으나, 열화가중치가 낮게 나타났던 전전케이블 S2의 경우는 나쁜 전기적 특성을 보여주고 있다는 것이다. 이는 열화가중치에 의한 성능평가방법이 물리·화학적 및 미세구조적인 분석같은 비전기적 분석에만 치중해 있기 때문에 나타나는 현상으로서 신뢰성을 높이기 위해서는 반드시 전기적인 특성을 함께 고려해야만 한다는 것을 의미한다.

XLPE 지중배전용 케이블에 대한 성능평가는 필연적으로 이루어져야 한다. 이를 위해서는 신뢰성 있는 진단 및 성능 평가 방법이 개발되어야 하겠지만, 무엇보다도 이에 대한 끊임없는 연구와 데이터의 축적이 먼저 선행되어야만 할 것으로 생각된다.

참 고 문 헌

- [1] “배전케이블 수명예측 기준결정 및 열화진단 시스템 구축,” 전력연구원, TR.95 YJ 16. L.199787, 1997. 10.
- [2] S. K. Aggarwal, “Literature Review of Environmental Qualification of Safety Related Electric Cables,” Division of Engineering Technology Office of Nuclear Regulatory Research, NUREG/CR-6384 BNL-NUREG -52480, 제1권.
- [3] 서광석, “지중 배전 전력케이블용 절연재료의 개발동향,” 전기학회 논문지, 제 46권, pp. 34-39, 1997. 4.
- [4] Lim Jang-seob, “Aging Recognition of Partial Discharge Patterns Using Neural Network and Semi-Fractal Dimension,” Proceedings of the 5th ICPADM, 제1권, pp. 290-293, 1997.
- [5] Richard L. Nailen et al “Online Monitoring of Insulation Resistance,” Electrical Apparatus, 1991. 5.
- [6] J. S. Lim, “Development of an Adaptive Neuro-Fuzzy Technique Based PD-Model for The Insulation Condition Monitoring and Diagnosis : Practical Aspects and Economic Consideration,” CIGRE G15-108, 1998.
- [7] G. Gulski, F.H. Kreuger, “Computer-aided analysis of discharge patterns,” J. phys. D : Appl. phys. 23, pp. 1569-1575, 1990.
- [8] J. Phillips, “Morphology-Electrical Property Relations in Polymers,” IEEE Trans. Insulation, 제13권, pp. 69-81, 1998. 4.
- [9] Daniel C. Harris, “Quantitative Chemical Analysis -Third Edition-,” W. H. Freeman, , pp. 65-70., 1993.

저 자 소 개

김 충 배 (金 忠 培)



1970년 5월 9일생. 1996년 전남대 공대 전기공학과 졸업. 1999년 전남대 대학원 전기공학과 졸업(공학석사). 1999년 현재 전남대 대학원 전기공학과 박사과정 재학중.
E-mail : cbkim@apollo.mokpo.ac.kr

홍 경 진 (洪 京 鎭)



1967년 1월 15일생. 1989년 전남대 공대 전기공학과 졸업. 1991년 전남대 대학원 전기공학과 졸업(공학석사). 1992년 일본 AKIDA 대학 교환연구생. 1996년 전남대 대학원 전기공학과 졸업(공학박사).

임 장 섭 (林 章 燮)



1967년 1월 19일생. 1989년 전남대 공대 전기공학과 졸업. 1991년 동 대학원 전기공학과 졸업(석사). 1996년 동 대학원 전기공학과 졸업(공박). 1994년 ~ 1996년 일본 아키다 대학 연구생. 1996년 ~ 현재 목포 해양대 전자통신공학부 조교수. 주관심분야 : 신경회로망, PD, 프랙탈, 전기트리, 절연수명 및 절연성평가

정 우 성 (丁 禹 聲)



1959년 6월 19일생. 1988년 조선대 공대 전기공학과 졸업. 1994년 전남대 대학원 전기공학과 졸업(공학석사). 1996년 광주기능대 교수 역임. 1999년 현재 전남대 대학원 전기공학과 졸업(공학박사).

김 상 준 (金 相 俊)



1951년 2월 7일생. 1986년 서울산업대 공대 전기공학과 졸업. 1987년 발송배전 전기기술사. 1991년 서울대 대학원 전기공학과 졸업(석사). 1976년 ~ 현재 한전 전력연구원 배전 자동화 그룹장/책임연구원. 관심분야 : 전력 케이블, 전기재료, 전기화재, 전기안전

김 태 성 (金 泰 成)



1935년 11월 29일 출생. 1959년 전남대학교 공과대학 전기공학과 졸업(이학박사). 1985년 동경공업대 연구교수. 1994년 전남대학교 공업기술연구소 소장. 1999년 현재 전남대학교 공과대학 전기공학과 교수.
Tel, Fax : (062) 530-0746