


Environmental Technology의 세계

배수설비·하수관거정비 시급



金甲守

(서울시정개발연구원 선임연구위원)

하수도의 기능은 오수를 위생적으로 운반 처리하고, 빗물을 신속하게 배제하여 위생적이고 쾌적한 생활환경을 만드는 데 있다. 즉 우천시 주거지역에 내린 빗물을 신속히 배제하여 주민의 재산과 생명을 보호하고, 일상생활 및 업무활동 등으로 발생되는 오수를 하수처리장으로 유입시켜 처리, 방류함으로써 공공수역의 수질보전은 물론 보건위생 증진과 생활환경 개선을 도모하는 것이다. 2000년 말 현재 1백72개소에서 하루 1천8백40만m³의 하수를 처리하여 하수처리 보급률이 68%에 달하고 있으나 하수관거 정비 불량으로 발생하수량 100%에 대비하여 불명수(지하수, 수돗물, 하천수, 계곡수 등)의 유입이 43%, 반대로 하수의 우수가 36%로 하수처리장에 도달하는 총 하수량은 107%가 되는 것으로 파악되고 있다. 즉 하수의 우수 및 불명수 유입으로 하수처리장의 용

량이 부족하게 되고 하수처리효율 감소와 지하수, 토양 및 하천을 오염시키는 원인이 되고 있어 개선대책 수립이 시급한 실정이다. 2000년 말 현재 하수관거 설치계획은 총 10만7천6백 23km이며 그 중 6만8천1백95km가 설치되어 63.4%의 보급률을 나타내고 있다. 도시별 하수관거시설 현황을 보면 서울시가 9천9백37km 설치되어 100%로 가장 높은 보급률을 나타내고 있으며, 대구 96.8%, 대전 84.2%로 대체적으로 다른 도시에 비하여 높은 보급률을 나타내고 있고, 충남이 41.6%로 가장 낮은 보급률을 나타내고 있다.

1999년 말 기준누계로 계획대상 6만2천2백23.9km 중에서 조사계획 3만3천9백69.1km 대비 3만1천7백 52.5km로 조사실적은 93.5%이다. 발견된 결함부분에 대한 유형을 보면 이음부 불량의 경우가 32.7%, 연결관이 돌출된 경우가 27.5%로 당초의 시공자체가 불량한 것이 60.2%이다. 한편 결함유형 중 하수관 내로 타관이 불법으로 통과하고 있는 경우가 전체 결함부분의 3.2%인 5만3천1백50개소이며 그 중 상수도관의 통과건수가 전체의 56.9%(3만2백28건)를 차지하고 있다. 정비실적을 보면 전라남도 및 경상북도가 90% 이상을 정비하였으며, 서울시 및 경기도의 경우는 결함

부분이 다량 발견되어 정비 정도는 각각 6.2%, 38.9%에 그치고 있다. 결함부분에 대한 정비가 전국적으로 15.2%로 그 실적이 극히 저조하여 지하수오염, 토양오염 및 공공수역의 수질오염의 가능성이 상존하고 있다.

지금까지 조사계획 대비 93.5%만 실시한 조사 결과에서 약 1백65만9천 개소나 결함부분이 발견되어 19.1m당 1개소가 불량한 것으로 나타났다. 그러나 서울시의 하수관거는 4.9m마다 1개소가 불량한 것으로 조사되어 지속적인 관거정비의 필요성을 나타내고 있다. 하수처리장과 하수관거의 기능과 역할을 사람의 인체와 비교해 보면 전자는 위 및 장의 기능과 역할을 하며 후자는 입 및 목구멍의 기능과 역할을 한다. 즉 아무리 기능이 좋고 처리효율이 뛰어난 하수처리장을 건설한 경우에도 유입하수 농도가 계획설계치대로 처리장으로 유입되지 않으면 처리장은 처리효율 저하 및 효율적이고 과학적인 유지관리가 어려울 뿐만 아니라 유명무실한 시설로 될 수밖에 없다. 우리나라에서는 전술한 것처럼 하수관거의 불량 등으로 인한 하수처리의 제거효율 저하, 지하수 및 토양오염발생 등 많은 문제점이 있다. 따라서 지자체는 하루 빨리 예산을 확보하여 배수설비 촉진 및 하수관거 정비에 주력하여야 할 것이다. ⑩